

連絡先： 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL: 03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年11月16日

リコール届出番号	外-3301	リコール開始日	令和3年11月17日
届出者の氏名又は名称	ボルボ・カー・ジャパン株式会社 代表取締役社長 マーティン・パーソン 製作国：スウェーデン 製作者名：ボルボ 問い合わせ先：ボルボ・カスタマー・センター 0120-55-8500		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（キャップレスフューエルフィルターインサート）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料装置のキャップレスフューエルフィルターインサート（燃料給油口）において、防水設計が不適切なため、大雨等により燃料装置内部へ雨水が浸入することがある。そのため、燃料装置が腐食し、走行中エンストやエンジン始動不良、または燃料漏れに至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両キャップレスフューエルフィルターインサートへウォーターカバーを取り付けし、雨水の侵入を防止する。また既に燃料装置への雨水が混入していなか、フューエルフィルターを点検する。なお燃料装置へ雨水の混入や腐食がある場合は、該当部品を交換する。		
不具合件数	国内：129件	事故の有無	国内：なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール又は電話にて通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関紙へ掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページへ掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	LDA-MD4204T	「ボルボ V40」	YV1MVA8RDG2270101 ~ YV1MVA8RDK2567198 平成 27 年 6 月 16 日～平成 31 年 1 月 8 日	11,551 台	
	LDA-MD4204T	「ボルボ V40 クロスントリー」	YV1MZA8RDG2090160 ~ YV1MZA8RDK2176143 平成 27 年 6 月 16 日～平成 30 年 12 月 14 日	3,794 台	
	(計1型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 27 年 6 月 16 日～平成 31 年 1 月 8 日	15,345 台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲内には、対象とならない車両も含まれています。  
 (備考) 本件は、平成29年7月3日付け届出番号「外2503」で届出したものであるが、改善措置の内容が不十分だったため、再度届出するものである。