


改善箇所説明図



不具合発生箇所

エンジンコントロールユニット

注: は正規のプログラムに書き換える部位を示す

エンジンコントロールユニットの制御プログラムにおいて、生産指示が不適切なため、誤った制御プログラムが搭載されている。そのため、排出ガスが基準値を超えるおそれがある。

改善の内容

全車両、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを正規のプログラムに書き換える。

識別 : 車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する