

連絡先 自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL: 03-5253-8111 内線42361
アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和3年12月14日

リコール届出番号	5073	リコール開始日	令和3年12月14日
届出者の氏名又は名称	酒井重工業株式会社 代表取締役社長 酒井一郎 問い合わせ先:品質保証部 TEL 0480-52-6407		
不具合の部位(部品名)	走行装置(ハブシャフト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	グレーダのフロントアクスルにおいて、ハブシャフトの耐久力が不足しているため、高速で旋回するなどした場合にハブシャフトに亀裂が入るものがある。そのため、そのままの状態では車両の使用を続けると亀裂が進展し、最悪の場合、ハブシャフトが折損してタイヤが車両から脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フロントアクスルのハブシャフトを対策品に交換する。またハブシャフト交換時にベアリング、スペーサ、オイルシールを新品に交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に対する周知のための措置	・使用者:直接訪問又はダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:使用者を把握しており、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、車両型式銘板付近にNo.5073のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
サカイ	JDS-MER10	「ER552F」	MER10-10101～10229 平成17年10月24日～平成25年3月26日	129	
サカイ	1ER12	「ER552F-1」	1ER12-20101～20200 平成23年7月11日～平成28年12月29日	100	
サカイ	YDS-1ER13	「ER555F」	1ER13-30101～30215 平成29年3月28日～令和3年11月2日	112	
	(計3型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年10月24日～令和3年11月2日	(計341台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。