

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL03-5253-8111(内線 42361)  
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和4年1月13日

リコール届出番号	外-3332	リコール開始日	令和4年1月13日
届出者の氏名又は名称	ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社 代表取締役 若松 格 ( 製作国: 米国 製作者名: ゼネラルモーターズ社 問い合わせ先: GMフリーダイヤル TEL 0120-711-276 )		
不具合の部位 (部品名)	電気装置 (トランスミッションコントロールモジュール)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	トランスミッションコントロールモジュールのソフトウェアが不適切なため、他のコントロールモジュールと通信不良が発生し、通信不良を検出した場合、警告灯が点灯しないことがある。そのため、予期せぬ状況でコーナリング時に本来の性能が発揮できないなどの影響が出るおそれやエンジン始動後にパーキングロックが解除されないことにより、最悪の場合、走行できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、トランスミッションコントロールモジュールのソフトウェアをアップデートする。		
不具合件数	国内 0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に対する周知させるための措置	使用者: ダイレクトメール等で通知する。 自動車特定整備事業者: 使用者をすべて把握しているため、措置は講じない。 弊社 HP に掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
シボレー	「不明」	「コルベット」	1G1Y92D43M5000058 ~ 1G1Y92D48M5122026 令和2年11月18日~令和3年9月21日	200	
			1G1Y93D41M5000078 ~ 1G1Y93D49M5122025 令和2年12月16日~令和3年12月16日	107	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和2年11月18日~令和3年12月16日	(計307台)	

注意事項  
 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。