

連絡先：自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和 04 年 01 月 19 日

リコール届出番号	外-3341	リコール開始日	令和 04 年 01 月 19 日
届出者の氏名又は名称	FCAジャパン株式会社 代表取締役社長 ポンタス ヘグストロム	製作国：イタリア共和国 製作者名：FCA Italy S.p.A. 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-779-159 ホームページ： http://www.fcagroup.jp	
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料圧力温度センサーの取付ハウジング)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料装置において、燃料供給パイプに取付けられる燃料圧力温度センサーの取付ハウジングの製造管理が不適切なため、ハウジングの強度が不足しているものがある。そのため、使用過程において、当該ハウジングに亀裂が生じて燃料が漏れ燃圧異常の警告灯が点灯し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料供給パイプ一式を良品に交換する。		
不具合件数	なし	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アルファロメオ	3BA-95220	「ジュリア」	ZAREAEJN0M7646586～ZAREAFDNXL7643047 令和 03 年 01 月 21 日～令和 03 年 09 月 16 日	319 台	
アルファロメオ	3BA-94920	「ステルヴィオ」	ZARPAHHNXM7D14612～ZARPAHJNXM7D19044 令和 03 年 06 月 17 日～令和 03 年 07 月 21 日	61 台	
アルファロメオ	7BA-94929	「ステルヴィオ」	ZARPAHKV0L7D07448～ZARPAHKV9L7D07433 令和03年03月11日	2 台	
	(3 型式)	(2 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和 03 年 01 月 21 日～令和 03 年 09 月 16 日	(計 382 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。