

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年2月3日

リコール届出番号	5092	リコール開始日	令和4年2月4日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 片山 正則 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	電気装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラックにおいて、スタータリレーおよびキャブチルトリレーへ接続するハーネスのコネクタ取付け向きが不適切なため、キャブチルト状態で高圧洗浄を行った場合に、当該コネクタ部から水が浸入することがある。そのため、当該リレーの接点間でトラッキングが発生して発熱、焼損し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ハーネスを対策品に交換し、スタータリレーおよびキャブチルトリレーを新品に交換する。		
不具合件数	4件	事故の有無	火災2件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	2PG-CYE77CZ	「ギガ」	CYE77CZ-7000003～CYE77CZ-7000005 平成29年6月15日～平成29年11月30日	3	
	2KG-CYJ77C 2PG-CYJ77C		CYJ77C-7000098～CYJ77C-7019496 平成29年7月25日～令和3年9月17日	787	
	2DG-CYJ77CW		CYJ77CW-7000002～CYJ77CW-7000071 平成30年7月27日～令和3年8月26日	68	
	2KG-CYL77C 2PG-CYL77C		CYL77C-7000383～CYL77C-7005924 平成29年11月8日～令和3年9月6日	105	
	2PG-CYL77CZ		CYL77CZ-7000001～CYL77CZ-7000253 平成29年8月31日～令和3年8月21日	158	
	2KG-CYY77CY 2PG-CYY77CY		CYY77CY-7000002～CYY77CY-7000602 平成29年6月22日～令和3年9月10日	218	
	2DG-CYY77CYV		CYY77CYV-7000002 令和3年3月23日	1	
	2PG-EXD77CG		EXD77CG-7000011～EXD77CG-7000217 平成30年11月28日～令和3年9月8日	27	
	(計11型式)		(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年6月15日～令和3年9月17日	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。