連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線42354

アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成28年1月28日

リコール届出番号	3 7 4 4	リコール開始日	平成28年1月29日		
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス :		合わせ先:お客さま相談室 TEL 0120-315-232		
不具合の部位 (部品名)	①電気装置(発電機)、②原動機(エンジン制御コンピュータ)				
基準不適合状態にある と認める構造、装置又 は性能の状況及びその 原因	①ディーゼルエンジン車の発電機において、補機ベルトからの圧力に対してプーリー内のベアリングの耐久性が不足しているため、エンジンの回転変動の繰り返しにより当該ベアリングが破損するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該プーリーが脱落して充電警告灯が点灯し、最悪の場合、走行中にエンストし再始動できなくなるおそれがある。				
	排気ガス温度が高い場合が	後の再生(捕集した料 ある。そのため、高速 覆われるような場所に	立子状物質の燃焼除去) 時に、 医走行などの高負荷運転後に、 に停車してDPFの再生を行な		
改善措置の内容	①全車両、当該発電機および補機ベルトを対策品と交換する。また、寒冷地仕様車は、エンジン制御コンピュータを対策品の発電機に適合したプログラムに修正する。 ②全車両、エンジン制御コンピュータのプログラムを修正する。				
不具合件数	①87件、②3件	事故の有無	①なし、②部分焼損:1件		
発見の動機	市場からの情報による。				
自動車使用者及び自動 車分解整備事業者に周 知させるための措置	・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3744 のステッカーを貼付する。				

車 名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車 の台数	備考
ニッサン	LDF-VW2E26	「NV350 キャラバン」	VW2E26-000003~VW2E26-017110 平成24年6月16日~平成27年3月11日	16, 927	①15, 431 ②16, 927
	LDF-VW6E26		VW6E26-000001~VW6E26-012444 平成24年6月16日~平成27年3月10日	12, 392	①11, 317 ②12, 392
LDF-CW8E26			CW8E26-000001~CW8E26-003856 平成24年6月27日~平成27年3月10日	3, 841	① 3, 450 ② 3, 841
	LDF-CW4E26		CW4E26-000005~CW4E26-001765 平成24年6月26日~平成27年3月10日	1,742	① 1,583 ② 1,742
	LDF-DW4E26		DW4E26-000003~DW4E26-000331 平成24年12月4日~平成27年3月10日	318	① 275 ② 318

車 名	型式	通 称 名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車 の台数	備	考
いすゞ	LDF-JVW2E26	「コモ」	VW2E26-800001∼VW2E26-800454 平成24年8月6日~平成27年3月9日	454	① ②	423 454
	LDF-JVW6E26		VW6E26-800001∼VW6E26-800353 平成24年8月6日~平成27年3月5日	353	① ②	320 353
	LDF-JCW8E26		CW8E26-800001~CW8E26-800046 平成24年8月24日~平成27年2月23日	46	① ②	44 46
	LDF-JCW4E26		CW4E26-800001~CW4E26-800045 平成24年8月24日~平成27年3月7日	45	1 2	42 45
	LDF-JDW4E26		DW4E26-800001~DW4E26-800005 平成25年8月19日~平成26年10月13日	5	① ②	5 5
	(計 10 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年6月16日~平成27年3月11日	(計 36,123 台)	_	2, 890 5, 123

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。