

連絡先:自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和4年 3月30日

リコール届出番号	5127	リコール開始日	令和4年3月30日
届出者の氏名又は名称	株式会社 小松製作所 代表取締役社長 小川 啓之 (問い合わせ先: 品質保証本部 03-5561-2686)		
不適合の部位(部品名)	制動装置(オイルフィルタケース)		
基準不適合状態にあると認め る構造、装置又は性能の状況 及びその原因	ショベル・ローダおよびグレーダのブレーキ油圧回路で使用するオイルフィルタケースにおいて、製造方法が不適切なため、基準上必要な耐久性を有しておらず、高い圧力が連続的にかかる とオイルフィルタケースから作動油が漏れるおそれがある。 なおグレーダにおいては、ステアリング油圧回路およびディファレンシャルロック油圧回路で も同じオイルフィルタケースを使用しているため、高い圧力が連続的にかかるると作動油が漏れ るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブレーキ油圧回路のオイルフィルタケースの鋳出し番号を確認し、「0321H」のものは対策品 に交換する。なお、グレーダにおいては、ステアリング油圧回路およびディファレンシャルロック油圧 回路で使用しているオイルフィルタケースも同様の対応をする。		
不具合件数	6件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車特 定整備事業者等に周知させる ための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車特定整備事業者等:使用者を把握しており、周知のための措置はとらない。 ・弊社ホームページへ掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備考
コマツ	YDP-WA138	WA100-8	WA138-92935~WA138-93077 令和3年3月24日~令和3年6月18日	85	
コマツ	YDP-WA138	WA150-8	WA138-92942~WA138-93076 令和3年3月24日~令和3年6月18日	26	
コマツ	YDR-WA137	WA200-8	WA137-87064~WA137-87225 令和3年3月24日~令和3年6月18日	25	
コマツ	YDR-WA136	WA270-8	WA136-85149~WA136-85289 令和3年3月26日~令和3年6月23日	7	
コマツ	YDR-WA135	WA320-8	WA135-86464~WA135-86521 令和3年3月26日~令和3年6月23日	22	
コマツ	YDR-GD035	GD405-7	GD035-7323~GD035-7348 令和3年3月24日~令和3年6月18日	26	
コマツ	YDS-GD032	GD675-6	GD032-60869~GD032-60889 令和3年3月24日~令和3年6月18日	12	
	(計6型式)	(計7車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年3月24日~令和3年6月23日	(計203台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。