

連絡先：自動車局審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線42361  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年3月31日

リコール届出番号	外-3366	リコール開始日	令和4年3月31日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	原動機(クーラントポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	ディーゼルエンジンに搭載されているクーラントポンプにおいて、軸受けシールの設計が不適切なため、作動の制御が行われている負圧回路へ冷却水が浸入し、負圧回路の関連部品が作動不良を起こすことがある。そのため、エンジン警告灯(MIL)が点灯する、出力が低下する、ブレーキ倍力装置の機能が低下する等の不具合が発生し、排気ガスの再循環装置(EGR)制御用の電磁バルブに作動不良が発生した場合においては、MIL点灯と共に排ガスが悪化し、更に短絡が発生すると発熱して周囲を溶損させることで、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、EGR制御用の電磁バルブを新品に交換し、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。また、負圧回路の点検を行い、冷却水やエンジンオイルが浸入している関連部品は、新品に交換する。		
不具合件数	9件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報、及び、市場からの報告による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社ウェブサイトに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	3DA-253915	「GLC220d 4MATIC」	W1N2539152F796018～W1N2539152F996219 令和2年3月25日～令和3年10月27日	1,197	右ハンドル
			W1N2539152G002893～W1N2539152G014040 令和3年11月3日～令和3年12月23日	41	
	3DA-253915C		W1N2539152F796022～W1N2539152F996214 令和2年3月25日～令和3年11月8日	929	
			W1N2539152G002895～W1N2539152G013714 令和3年11月3日～令和3年12月23日	70	
	3DA-253315		W1N2533152F796052～W1N2533152F996062 令和2年3月23日～令和3年11月8日	756	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考	
メルセデス・ベンツ	3DA-253315		W1N2533152G004134~W1N2533152G014030 令和3年11月3日~令和3年12月23日	32	右ハンドル	
	3DA-253315C	「GLC220d 4MATIC クーペ」	W1N2533152F797423~W1N2533152F996226 令和2年3月29日~令和3年11月4日	452		
			W1N2533152G002846~W1N2533152G013665 令和3年11月3日~令和4年1月5日	44		
	3DA-167123	「GLE400d 4MATIC」	WDC1671232A000926~WDC1671232A114901 平成31年1月8日~令和2年10月14日	831		
	3DA-167323	「GLE400d 4MATIC クーペ」	WDC1673232A078385~WDC1673232A078482 令和2年1月27日~令和2年5月11日	2		
	3DA-167923	「GLS400d 4MATIC」	WDC1679232A038755~WDC1679232A058902 令和2年1月27日~令和2年5月11日	11		
	3DA-463349	「G350d」	WDB4633492X297649~WDB4633492X339780 平成31年1月8日~令和3年3月31日	1,376		
			W1N4633492X342604~W1N4633492X409986 令和2年1月17日~令和3年11月15日	2,675		
	3DA-463350	「G400d」	WDB4633501X323850~WDB4633501X328357 令和2年10月26日~令和3年3月22日	3		左ハンドル
			W1N4633501X357490~W1N4633501X409983 令和2年7月29日~令和3年11月8日	802		
WDB4633502X324291~WDB4633502X328358 令和2年10月26日~令和3年3月22日			2	右ハンドル		
W1N4633502X365750~W1N4633502X409991 令和2年10月23日~令和3年11月8日			1,683			
(計9型式)	(計7車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成31年1月8日~令和4年1月5日	(計10,906台)			

【注意事項】本件は、令和4年2月16日付届出番号「外-3347」で届出したものですが、対策作業の準備が整ったため、対象車両を拡大し届出するものです。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。