

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年4月13日

リコール届出番号	5132	リコール開始日	令和4年4月14日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700 レクサスインフォメーションデスク TEL 0800-500-5577		
不具合の部位（部品名）	①制動装置（ブレーキアクチュエータ用制御コンピュータ） ②車体（ボデー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①横滑り防止装置（VSC）において、制御プログラムが不適切なため、VSC機能オフ状態でブレーキペダルを踏んだままシステム停止後に再始動すると、機能オン状態に復帰しない。そのため、オフ表示灯が点灯し、VSCが作動しないおそれがある。 ②エンジンルーム内のショックアブソーバ取付部付近のボデーにおいて、溶接設備の設定が不適切なため、当該部位に溶接が行われていないものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると亀裂が生じ、最悪の場合、走行安定性を損なうおそれがある。		
改善措置の内容	①全車両、ブレーキアクチュエータ用制御コンピュータのプログラムを対策仕様に修正する。 ②全車両、ショックアブソーバ取付部付近の溶接有無を点検し、ない場合は溶接する。また、当該部位に損傷が認められた場合は、補修を行う。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	6AA-AXUH80	「ハリアー」	AXUH80-0001001～AXUH80-0044857 令和2年5月13日～令和4年4月1日	43,404	①
	6AA-AXUH85		AXUH85-0001001～AXUH85-0019932 令和2年5月13日～令和4年4月1日	18,874	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	6AA-AXAH52	「RAV4」	AXAH52-4007573～AXAH52-4007938 令和 3年12月 1日～令和 4年 4月 1日	351	①
	6AA-AXAH54		AXAH54-2010212～AXAH54-2011260 令和 3年11月10日～令和 4年 4月1日	1,030	
			AXAH54-4037292～AXAH54-4039591 令和 3年12月 1日～令和 4年 4月 4日	2,227	
			AXAH54-5002013～AXAH54-5002899 令和 3年11月30日～令和 4年 4月 4日	851	
	6LA-AXAP54	「RAV4 PHV」	AXAP54-0001001～AXAP54-0006936 令和 2年 4月28日～令和 4年 3月29日	5,910	①
	ZBA-JPD20	「ミライ」	JPD20-0001001～JPD20-0004364 令和 2年10月28日～令和 4年 4月 1日	3,336	①
	3DA-FJA300W	「ランドクルーザー」	FJA300-4000109～FJA300-4016137 令和 3年 6月23日～令和 4年 4月 1日	1,432	①
3BA-VJA300W	VJA300-4000103～VJA300-4034696 令和 3年 3月24日～令和 4年 4月 1日		1,371		
	VJA300-9999991, VJA300-9999996 令和 3年 3月24日		2		
レクサス	5BA-AAZA20	「NX250」	AAZA20-1001001～AAZA20-1001206 令和 3年 9月 1日～令和 4年 1月21日	170	②
	5BA-AAZA25		AAZA25-1001001～AAZA25-1001057 令和 3年 9月 1日～令和 4年 1月20日	47	
	5BA-TAZA25	「NX350」	TAZA25-1001001～TAZA25-1001375 令和 3年 9月 1日～令和 4年 1月25日	335	②
	6AA-AAZH20	「NX350h」	AAZH20-1001015～AAZH20-1002409 令和 3年11月16日～令和 4年 3月31日	319	①
			AAZH20-6000000～AAZH20-6000726 令和 3年 9月 1日～令和 4年 4月 1日	718	
			AAZH20-1001001～AAZH20-1002103 令和 3年 9月 1日～令和 4年 1月21日	1,051	
	6AA-AAZH25		AAZH25-1001012～AAZH25-1001882 令和 3年11月15日～令和 4年 3月31日	216	①
			AAZH25-6000000～AAZH25-6000393 令和 3年 9月 1日～令和 4年 3月29日	392	
			AAZH25-1001001～AAZH25-1001669 令和 3年 9月 1日～令和 4年 1月31日	643	
	6LA-AAZH26	「NX450h+」	AAZH26-1001031～AAZH26-1002354 令和 3年11月16日～令和 4年 3月31日	162	①
AAZH26-1001001～AAZH26-1002241 令和 3年 9月 1日～令和 4年 1月31日			1,173	①、②	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
レクサス	6AA-GVF50	「LS500h」	GVF50-6006234～GVF50-6008094 令和 2年10月 7日～令和 4年 4月 1日	1,762	①
	6AA-GVF55		GVF55-6005749～GVF55-6007737 令和 2年10月 7日～令和 4年 4月 1日	1,911	
	3BA-VJA310W	「LX600」	VJA310-4000102～VJA310-4005676 令和 3年11月10日～令和 4年 4月 1日	474	①
	(計 17 型式)	(計 11 車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和 2年 4月28日～令和 4年 4月 4日	(計 88,161 台)	

① 87,609 台

② 3,419 台

(内数) ①+② 2,867 台

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。