

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361
アドレス	: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年4月14日

リコール届出番号	5133	リコール開始日	令和4年4月15日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 片山 正則 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	原動機（エレクトロニックドライビングユニット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	小型トラックにおいて、エレクトロニックドライビングユニット（EDU）の電気回路が不適切なため、車両の電装部品から発生する電気ノイズによりEDUが誤作動することがある。そのため、エンジン警告灯が点灯し、最悪の場合、エンジンストールに至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、EDUおよびエンジン制御ユニットの制御プログラムを対策プログラムに修正する。		
不具合件数	118件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・各社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	2RG-NHR88A 2RG-NHR88AN	「エルフ」	NHR88-7000373～NHR88-7002556 令和元年9月23日～令和3年5月22日	2,137	
	2RG-NHS88A 2RG-NHS88AN		NHS88-7000142～NHS88-7001200 令和元年9月25日～令和3年5月22日	1,022	
	2RG-NJR88A 2RG-NJR88AD 2RG-NJR88AN 2RG-NJR88N 2SG-NJR88AN		NJR88-7001140～NJR88-7008532 令和元年9月21日～令和3年5月27日	7,079	
	2RG-NJS88A 2RG-NJS88AN		NJS88-7000217～NJS88-7001170 令和元年9月23日～令和3年5月15日	939	
	2PG-NKR88N 2PG-NKR88R 2RG-NKR88A 2RG-NKR88AD 2RG-NKR88AN 2RG-NKR88AR 2RG-NKR88N 2RG-NKR88R 2SG-NKR88AN		NKR88-7001827～NKR88-7015247 令和元年9月21日～令和3年5月27日	13,016	
	2PG-NKR88YN 2RG-NKR88YN		NKR88Y-7000444～NKR88Y-7001203 令和元年9月25日～令和3年4月8日	760	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考		
いすゞ	2PG-NKS88A 2PG-NKS88AD 2PG-NKS88AN 2RG-NKS88A 2RG-NKS88AN	「エルフ」	NKS88-7000214～NKS88-7002214 令和元年9月23日～令和3年5月25日	1,969			
	2RG-NLR88AN 2RG-NLR88AR 2RG-NLR88N 2SG-NLR88AN		NLR88-7000590～NLR88-7008323 令和元年6月27日～令和3年5月22日	6,801			
	2RG-NLS88AN 2RG-NLS88AR		NLS88-7000118～NLS88-7000527 令和元年9月27日～令和3年5月18日	393			
	2PG-NMR88N 2PG-NMR88R 2RG-NMR88AN 2RG-NMR88AR 2RG-NMR88N 2RG-NMR88R 2SG-NMR88AN 2SG-NMR88N		NMR88-7000677～NMR88-7007502 令和元年7月2日～令和3年5月26日	5,972			
	2PG-NMS88AN 2PG-NMS88AR 2RG-NMS88AN 2RG-NMS88AR		NMS88-7000269～NMS88-7001110 令和元年9月23日～令和3年5月21日	811			
	2RG-NNR88AN 2RG-NNR88AR 2RG-NNR88N		NNR88-7000072～NNR88-7000552 令和元年9月24日～令和3年5月20日	480			
	2RG-NNS88AN		NNS88-7000008～NNS88-7000050 令和元年10月29日～令和3年4月9日	43			
	2PG-NPR88AN 2PG-NPR88AR 2PG-NPR88N 2RG-NPR88AN 2RG-NPR88AR 2RG-NPR88N 2SG-NPR88AN		NPR88-7000524～NPR88-7015409 令和元年6月3日～令和3年5月29日	12,292			
	2PG-NPR88YN 2RG-NPR88YN		NPR88Y-7003545～NPR88Y-7008179 令和元年9月23日～令和3年4月16日	4,635			
	2PG-NPS88AN 2PG-NPS88AR 2RG-NPS88AN 2RG-NPS88AR		NPS88-7000246～NPS88-7001322 令和元年9月21日～令和3年5月22日	1,045			
	ニッサン		2RG-AHR88A 2RG-AHR88AN	「アトラス」		AHR88-7000004～AHR88-7000805 令和元年10月5日～令和3年4月12日	798
			2RG-AHS88A 2RG-AHS88AN			AHS88-7000003～AHS88-7000317 令和元年9月23日～令和3年3月20日	313
			2RG-AJR88A			AJR88-7000001 令和3年4月12日	1
マツダ	2RG-LHR88A 2RG-LHR88AN	「タイタン」	LHR88-7000132～LHR88-7000797 令和元年9月21日～令和3年4月10日	666			
	2RG-LHS88A 2RG-LHS88AN		LHS88-7000023～LHS88-7000180 令和元年9月23日～令和3年4月6日	158			
	2RG-LJR88A 2RG-LJR88AD 2RG-LJR88AN 2RG-LJR88N		LJR88-7000059～LJR88-7000326 令和元年9月21日～令和3年4月14日	268			
	2RG-LJS88A 2RG-LJS88AN		LJS88-7000009～LJS88-7000035 令和元年10月3日～令和3年2月22日	27			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
マツダ	2RG-LKR88A 2RG-LKR88AD 2RG-LKR88AN 2RG-LKR88AR 2RG-LKR88N 2RG-LKR88R	「タイタン」	LKR88-7000044～LKR88-7000342 令和元年9月24日～令和3年4月15日	299		
	2PG-LKR88YN		LKR88Y-7000001 令和2年1月8日	1		
	2PG-LKS88AD 2PG-LKS88AN 2RG-LKS88A		LKS88-7000004～LKS88-7000031 令和元年9月24日～令和3年4月6日	28		
	2RG-LLR88AN 2RG-LLR88AR 2RG-LLR88N		LLR88-7000015～LLR88-7000117 令和元年9月21日～令和3年4月9日	103		
	2RG-LLS88AR		LLS88-7000001～LLS88-7000007 令和2年1月17日～令和3年3月5日	7		
	2RG-LMR88AN 2RG-LMR88AR 2RG-LMR88N 2RG-LMR88R		LMR88-7000009～LMR88-7000078 令和元年9月21日～令和3年4月7日	70		
	2RG-LMS88AN 2RG-LMS88AR		LMS88-7000001～LMS88-7000007 令和元年10月30日～令和3年1月16日	7		
	2RG-LNR88AN 2RG-LNR88AR		LNR88-7000004～LNR88-7000035 令和元年10月17日～令和3年2月23日	32		
	2RG-LNS88AN		LNS88-7000001～LNS88-7000002 令和元年11月8日～令和2年10月8日	2		
	2RG-LPR88AN 2RG-LPR88AR		LPR88-7000019～LPR88-7000168 令和元年9月24日～令和3年4月8日	150		
	2RG-LPR88YN		LPR88Y-7000006～LPR88Y-7000053 令和元年9月24日～令和3年2月12日	48		
	2PG-LPS88AN 2PG-LPS88AR 2RG-LPS88AN 2RG-LPS88AR		LPS88-7000001～LPS88-7000015 令和元年9月24日～令和3年2月13日	15		
	(計107型式)		(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年6月3日～令和3年5月29日	(計62,387台)	

車両製造後、修理で対象となる部品が組付けられた車両

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	2RG-NJR88A	「エルフ」	NJR88-7000570	1	
	2PG-NKR88N 2RG-NKR88A 2RG-NKR88AD 2RG-NKR88AN 2RG-NKR88R		NKR88-7000244～NKR88-7001641	11	
	2PG-NKR88YN 2RG-NKR88YN		NKR88Y-7000010～NKR88Y-7000326	13	
	2RG-NKS88A		NKS88-7000060	1	
	2RG-NLR88AN 2RG-NLR88N		NLR88-7000124～NLR88-7001202	6	
	2RG-NLS88AN		NLS88-7000088	1	
	2RG-NMR88AN 2RG-NMR88AR 2RG-NMR88N		NMR88-7000163～NMR88-7001314	9	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	2PG-NMS88AN	「エルフ」	NMS88-7000204	1	
	2RG-NPR88AN 2RG-NPR88AR 2RG-NPR88N		NPR88-7000089～NPR88-7003019	25	
	2PG-NPR88YN 2RG-NPR88YN		NPR88Y-7000039～NPR88Y-7003403	67	
	2PG-NPS88AN		NPS88-7000202	1	
	合計			(計136台)	

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
エレクトロニック ドライビングユニット	8-97546790-0 8-97546790-1 8-97546792-0	令和元年11月29日～令和4年2月24日	10	
合計			(計10個)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。