

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年4月26日

リコール届出番号	外-3396	リコール開始日	令和4年4月27日
届出者の氏名又は名称	井関農機株式会社 代表取締役 社長執行役員 富安 司郎 (製作国：フランス 製作者名：AGCO 問い合わせ先：品質統括部 TEL 089-956-9819)		
不具合の部位(部品名)	制動装置(ブレーキ回路)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	農耕トラクタの制動装置において、油圧回路の設計が不適切なため、油圧回路に空気が混入するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ブレーキ性能が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブレーキの油圧回路に逆止弁を追加する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車特定整備事業者：使用者を把握しているため、周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、型式銘板の近傍にN0.外-3396のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
キセキ	YDS-T243F	T7726-V	VKKEX68REGB250026～VKKEX68REJB190031 平成28年9月6日～平成30年7月9日	9	
		T7726S-V	VKKEX68RPJB323052～VKKEX68REMB078012 平成30年11月19日～令和3年3月19日	14	
	YDS-T244F	T7722-V	VKKEX66RVGB343058～VKKEX66RJB208036 平成28年12月8日～平成30年7月27日	6	
		T7722S-V	VKKEX66RAJB340007～VKKEX66RKL329036 平成30年12月6日～令和2年11月24日	9	
	YDS-T245F	T7719-V	VKKEX64RCGB336007～VKKEX64RCJB183006 平成28年12月1日～平成30年7月2日	12	
		T7719S-V	VKKEX64RPJB338043～VKKEX64RHMB126015 平成30年12月4日～令和3年5月6日	8	
	YDS-T246F	T7718-V	VKKEX72SPGB328004～VKKEX72SVJB157011 平成28年11月23日～平成30年6月6日	13	
		T7718S-V	VKKEX72SAJB313047～VKKEX72SJMB046007 平成30年11月9日～令和3年2月15日	17	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備考
キセキ	YDS-T247F	T7716-V	VKKEEX71SEGB335032～VKKEEX71SKJB155062 平成28年11月30日～平成30年6月4日	11	
		T7716S-V	VKKEEX71SPKB080007 平成31年3月21日	1	
	YDR-T248F	T7715-V	VKKEEX70SJGB334018～VKKEEX70SEJB156062 平成28年11月29日～平成30年6月5日	10	
		T7715S-V	VKKEEX70SKKB123036～VKKEEX70SKMB055050 令和元年5月3日～令和3年2月24日	6	
	YDS-T266F	T6716S-V	VKKEW64SKJB319032～VKKEW64SKKB337046 平成30年11月15日～令和元年12月3日	2	
	YDR-T268F	T6714S-V	VKKEW62SVJB332032～VKKEW62SCMB035023 平成30年11月28日～令和3年2月4日	4	
	(計8型式)	(計14車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成28年9月6日～令和3年5月6日	(計122台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。