



改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

油圧回路

注： は追加部品を示す

農耕トラクタの制動装置において、油圧回路の設計が不適切なため、油圧回路に空気が混入するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ブレーキ性能が低下するおそれがある。

改善の内容

全車両、ブレーキの油圧回路に逆止弁を追加する。

識別：改善実施済車には、型式銘板の近傍にリコール届出番号の入ったステッカーを貼付する。