

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42361
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年5月12日

リコール届出番号	5142	リコール開始日	令和4年5月13日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 代表執行役 加藤 隆雄 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	原動機(エンジンECU)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンECUにおいて、制御プログラムが不適切なため、EGR(排気ガス再循環装置)経路内にデポジットが多く堆積することがある。そのため、堆積したデポジットにより、EGR経路内の排気ガスの流量が低下し、エンジン警告灯が点灯してアイドリングストップ機能が停止するおそれがある。または、堆積し硬質化したデポジットが剥がれ落ち、吸気バルブに噛み込むことにより、エンストし再始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンECUの制御プログラムを対策仕様に書き替える。また、EGRクーラーなどのEGR関連部品を新品と交換し、関連個所を清掃する。		
不具合件数	616件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	3DA-CV1W	「デリカ」	CV1W-2100201～CV1W-2211601 平成31年2月8日～令和2年11月20日	27,349台	
	3DA-GK9W	「エクリプスクロス」	GK9W-0100101～GK9W-0200919 令和元年5月27日～令和2年10月26日	2,788台	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成31年2月8日～令和2年11月20日	(計 30,137台)	