

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年5月23日

リコール届出番号	5151	リコール開始日	令和4年5月24日
届出者の氏名又は名称	株式会社 NICHIGO 代表取締役社長 鈴木 隆好		問い合わせ先：品質保証部 TEL 011-681-3136
不具合の部位（部品名）	電気装置（電気配線）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ロータリ除雪車の電気装置において、配線の固定方法が不適切なため、走行振動によりオルタネータ配線及びアース配線が配線クランプとこすれ、被覆が損傷するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、損傷部とクランプ間でショートし、最悪の場合火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、保護材付のオルタネータ配線及びアース配線に交換する。 また配線固定ブラケットを追加し、対策品クランプで固定する。		
不具合件数	3件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> 自動車使用者： 自動車使用者に直接通知する。 自動車特定整備事業者等： 全使用者を把握しているため、周知させるための措置はとらない。 改善実施済車： 配線固定ブラケットの取付で判断できるため特別な識別表示は行わない。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッセキ	YDS-R03F	HTR308A	R03F-0002～ R03F-0266 平成30年6月1日～令和4年3月3日	260	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年6月1日～令和4年3月3日	(計260台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。