

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361
アドレス	: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年6月2日

リコール届出番号	5156	リコール開始日	令和4年6月3日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 片山 正則 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	電気装置（バッテリーケーブル）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バスのバッテリーケーブルにおいて、製造工程での端子圧着作業が不適切なため、ケーブルが損傷しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ケーブルが断線し、エンジンが再始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、バッテリーケーブルを点検し、端子圧着部の形状が不適切なものは当該ケーブルを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	2KG-LV290N3 2RG-LV290N3 2TG-LV290N3	「エルガ」	LV290N3-7000963～LV290N3-7001063 令和3年10月28日～令和4年1月27日	75	
	2RG-LV290Q3 2TG-LV290Q3		LV290Q3-7000238～LV290Q3-7000254 令和3年10月28日～令和4年1月26日	16	
	2KG-LR290J4	「エルガミオ」	LR290J4-7000633～LR290J4-7000707 令和3年10月26日～令和4年2月1日	69	
	(計6型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年10月26日～令和4年2月1日	(計160台)	

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
バッテリーケーブル	4-63361021-1 4-63361344-0 4-63361729-2 4-63361730-0	令和3年10月18日～令和4年1月13日	8	
合計			(計8個)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。