

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年6月2日

リコール届出番号	5157	リコール開始日	令和4年6月3日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 小木曾 聡		問い合わせ先：お客様相談窓口 TEL 0120-106558
不具合の部位（部品名）	電気装置（バッテリーケーブル）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バスのバッテリーケーブルにおいて、製造工程での端子圧着作業が不適切なため、ケーブルが損傷しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ケーブルが断線し、エンジンが再始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、バッテリーケーブルを点検し、端子圧着部の形状が不適切なものは当該ケーブルを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	2KG-KR290J4	「日野 レインボー」	KR290J4-7000348～KR290J4-7000378 令和3年10月25日～令和3年12月20日	29	
	2KG-KV290N3 2TG-KV290N3	「日野 ブルーリボン」	KV290N3-7000173～KV290N3-7000186 令和3年11月9日～令和4年1月21日	14	
	2RG-KV290Q3 2TG-KV290Q3		KV290Q3-7000196～KV290Q3-7000203 令和3年10月25日～令和4年2月1日	8	
	(計5型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年10月25日～令和4年2月1日	(計51台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

交換修理用部品として出荷し、組み付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象部品数	備考
バッテリー ケーブル	46336-17292A	令和3年10月18日	1	
	46336-17292B	令和3年10月18日	1	
	46336-20411F	令和3年12月24日	1	
		合計	3個	

交換修理用部品が組み付けられた車両は、同様の改善を実施する。