

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年9月1日

リコール届出番号	5202	リコール開始日	令和4年9月2日
届出者の氏名又は名称	<p>トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700 レクサスインフォメーションデスク TEL 0800-500-5577</p>		
不具合の部位（部品名）	<p>①かじ取り装置（レーントレーシングアシスト用制御コンピュータ） ②その他（ディスプレイオーディオ） ③制動装置（ブレーキアクチュエータ用制御コンピュータ）</p>		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	<p>①運転支援装置のLTA※において、制御プログラムが不適切なため、ハンドル舵角の中立位置のずれにより、LTAでのハンドル操舵の補正が不足するものがある。そのため、カーブと車両速度の状況によっては、早期に警報が作動して、運転者による操舵が必要となり、保安基準第11条（かじ取り装置）に適合しないおそれがある。 ※レーントレーシングアシスト：レーダークルーズコントロールの作動中 車線維持に必要なハンドル操作を支援するシステム</p> <p>②ディスプレイオーディオにおいて、制御プログラムが不適切なため、ナビのルート案内中に車両を再始動し、直後にパノラミックビューモニターの映像を表示した場合、ナビ案内図を車両左側の映像に重ねて表示する場合がある。そのため、車両左側の映像が確認できず、保安基準第44条（後写鏡等の基準）に適合しないおそれがある。</p> <p>③電動パーキングブレーキにおいて、制御コンピュータ電源回路の異常検出プログラムが不適切なため、回路内で発生する一時的な応答遅れを異常と誤判定することがある。そのため、警告灯が点灯して、電動パーキングブレーキが作動しないおそれがある。</p>		
改善措置の内容	<p>①全車両、レーントレーシングアシスト用制御コンピュータのプログラムを対策仕様に修正する。 ②全車両、ディスプレイオーディオ用制御プログラムを対策仕様に修正する。 ③全車両、ブレーキアクチュエータ用制御コンピュータのプログラムを対策仕様に修正する。</p>		
不具合件数	①②0件 ③15件	事故の有無	無し
発見の動機	①②社内からの情報による。③市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	6BA-MZRA90W	「ノア」 「ヴォクシー」	MZRA90-0001001～MZRA90-0017836 令和3年12月1日～令和4年6月10日	7,561	①、②、③
			MZRA90-0001007～MZRA90-0017837 令和3年12月1日～令和4年6月13日	9,258	①、③
			MZRA90-0017834～MZRA90-0021296 令和4年6月11日～令和4年7月14日	1,041	②、③
			MZRA90-0021289～MZRA90-0022891 令和4年7月14日～令和4年8月8日	343	②
			MZRA90-0017781～MZRA90-0021253 令和4年6月11日～令和4年7月14日	2,378	③
			MZRA90-8000000～MZRA90-8000002 令和3年12月1日	3	①、②、③
			MZRA90-8000003 令和3年12月1日	1	①、③
	6BA-MZRA92W		MZRA92-0001023～MZRA92-0001419 令和4年2月4日～令和4年6月8日	75	①、②、③
			MZRA92-0001001～MZRA92-0001422 令和3年12月1日～令和4年6月10日	347	①、③
			MZRA92-0001423～MZRA92-0001578 令和4年6月11日～令和4年7月14日	25	②、③
			MZRA92-0001586～MZRA92-0001647 令和4年7月15日～令和4年8月8日	18	②
			MZRA92-0001424～MZRA92-0001579 令和4年6月13日～令和4年7月14日	131	③
	6BA-MZRA95W		MZRA95-0001003～MZRA95-0004472 令和3年12月1日～令和4年6月9日	1,422	①、②、③
			MZRA95-0001001～MZRA95-0004473 令和3年12月1日～令和4年6月10日	2,044	①、③
			MZRA95-0004478～MZRA95-0005062 令和4年6月11日～令和4年7月14日	141	②、③
			MZRA95-0005051～MZRA95-0005397 令和4年7月14日～令和4年8月8日	63	②
			MZRA95-0004474～MZRA95-0005075 令和4年6月11日～令和4年7月14日	451	③
	6AA-ZWR90W		ZWR90-0001005～ZWR90-0014952 令和3年12月1日～令和4年6月10日	4,272	①、②
			ZWR90-0001001～ZWR90-0014950 令和3年12月1日～令和4年6月10日	9,667	①
			ZWR90-0014824～ZWR90-0024030 令和4年6月11日～令和4年8月9日	3,741	②

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考				
トヨタ	6AA-ZWR90W	「ノア」 「ヴォクシー」	ZWR90-8000000～ZWR90-8003110 令和3年12月1日～令和4年6月13日	807	①、②				
			ZWR90-8000003～ZWR90-8003098 令和3年12月3日～令和4年6月6日	2,284	①				
			ZWR90-8003097～ZWR90-8003131 令和4年6月13日～令和4年7月20日	16	②				
	6AA-ZWR92W		ZWR92-0001007～ZWR92-0001084 令和4年3月4日～令和4年6月9日	19	①、②				
			ZWR92-0001001～ZWR92-0001082 令和3年12月1日～令和4年6月9日	65	①				
			ZWR92-0001087～ZWR92-0001141 令和4年6月13日～令和4年7月28日	33	②				
	6AA-ZWR95W		ZWR95-0001005～ZWR95-0004431 令和3年12月1日～令和4年6月10日	1,308	①、②				
			ZWR95-0001001～ZWR95-0004432 令和3年12月1日～令和4年6月10日	2,118	①				
			ZWR95-0004434～ZWR95-0006417 令和4年6月11日～令和4年8月8日	882	②				
	6BA-MZRA95W 改		「ノア」	MZRA95-0004297, MZRA95-0004465 令和4年4月26日, 令和4年6月9日	2	①、②、③			
				MZRA95-0002820～MZRA95-0004370 令和4年3月10日～令和4年5月24日	4	①、③			
				MZRA95-0004622～MZRA95-0005072 令和4年6月16日～令和4年7月14日	3	②、③			
				MZRA95-0004720～MZRA95-0004993 令和4年6月21日～令和4年7月11日	3	③			
				6BA-MZRA97W			MZRA97-0001006～MZRA97-0001076 令和4年2月26日～令和4年4月22日	3	①、②、③
							MZRA97-0001001～MZRA97-0001081 令和3年12月1日～令和4年6月9日	78	①、③
MZRA97-0001091～MZRA97-0001109 令和4年6月17日～令和4年7月5日							6	②、③	
ZAA-XEAM10		「bZ4X」	XEAM10-0001001～XEAM10-0001060 令和4年3月2日～令和4年6月2日	42	①				
			YEAM15-0001001～YEAM15-0001200 令和4年3月2日～令和4年5月31日	70	①				

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考		
ルクス	5BA-AAZA20	「NX250」	AAZA20-1001005～AAZA20-1001579 令和3年11月15日～令和4年6月6日	491	①、②、③		
			AAZA20-1001001～AAZA20-1001564 令和3年9月1日～令和4年6月3日	80	①、③		
			AAZA20-1001550～AAZA20-1001704 令和4年6月13日～令和4年7月7日	115	②、③		
			AAZA20-1001581～AAZA20-1001701 令和4年6月13日～令和4年7月11日	18	③		
			AAZA20-6000002～AAZA20-6000170 令和3年11月29日～令和4年6月14日	146	①、②、③		
			AAZA20-6000000～AAZA20-6000176 令和3年9月1日～令和4年6月13日	28	①、③		
			AAZA20-6000172～AAZA20-6000279 令和4年6月13日～令和4年7月18日	82	②、③		
			AAZA20-6000281 令和4年7月18日	1	②		
			AAZA20-6000175～AAZA20-6000274 令和4年6月13日～令和4年7月11日	22	③		
			5BA-AAZA25	「NX250」	AAZA25-1001001～AAZA25-1001115 令和3年9月1日～令和4年6月3日	104	①、②、③
	AAZA25-1001002～AAZA25-1001113 令和3年9月1日～令和4年5月31日	10			①、③		
	AAZA25-1001114～AAZA25-1001136 令和4年6月13日～令和4年6月29日	17			②、③		
	AAZA25-1001116～AAZA25-1001132 令和4年6月13日～令和4年6月24日	5			③		
	AAZA25-6000000～AAZA25-6000021 令和3年9月1日～令和4年6月3日	20			①、②、③		
	AAZA25-6000011, AAZA25-6000013 令和3年12月27日, 令和3年12月28日	2			①、③		
	AAZA25-6000022～AAZA25-6000044 令和4年6月15日～令和4年7月11日	19			②、③		
	AAZA25-6000023～AAZA25-6000037 令和4年6月15日～令和4年7月4日	4			③		
	5BA-TAZA25	「NX350」			TAZA25-1001001～TAZA25-1001864 令和3年9月1日～令和4年6月14日	807	①、②、③
					TAZA25-1001007～TAZA25-1001801 令和3年9月1日～令和4年6月3日	35	①、③
			TAZA25-1001826～TAZA25-1002047 令和4年6月13日～令和4年7月15日	186	②、③		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
レクサス	5BA-TAZA25	「NX350」	TAZA25-1002048 令和 4年 7月 14日	1	②
			TAZA25-1001858～TAZA25-1002042 令和 4年 6月 13日～令和 4年 7月 4日	13	③
			TAZA25-6000000～TAZA25-6000236 令和 3年 9月 1日～令和 4年 6月 14日	220	①、②、③
			TAZA25-6000002～TAZA25-6000216 令和 3年 11月 29日～令和 4年 6月 3日	16	①、③
			TAZA25-6000237～TAZA25-6000384 令和 4年 6月 13日～令和 4年 7月 14日	135	②、③
			TAZA25-6000385 令和 4年 7月 25日	1	②
			TAZA25-6000245～TAZA25-6000369 令和 4年 6月 14日～令和 4年 7月 8日	12	③
6AA-AAZH20	「NX350h」	AAZH20-1001001～AAZH20-1002905 令和 3年 9月 1日～令和 4年 6月 6日	1,797	①、②	
		AAZH20-1001006～AAZH20-1002902 令和 3年 9月 1日～令和 4年 6月 3日	100	①	
		AAZH20-1002820～AAZH20-1003084 令和 4年 6月 13日～令和 4年 7月 18日	166	②	
		AAZH20-6000000～AAZH20-6000972 令和 3年 9月 1日～令和 4年 6月 16日	918	①、②	
		AAZH20-6000016～AAZH20-6000934 令和 3年 11月 30日～令和 4年 6月 6日	51	①	
		AAZH20-6000969～AAZH20-6001187 令和 4年 6月 13日～令和 4年 7月 28日	206	②	
		6AA-AAZH25	AAZH25-1001001～AAZH25-1002286 令和 3年 9月 1日～令和 4年 6月 6日	1,253	①、②
AAZH25-1001002～AAZH25-1002264 令和 3年 9月 1日～令和 4年 6月 2日	26	①			
AAZH25-1002277～AAZH25-1002413 令和 4年 6月 13日～令和 4年 7月 14日	125	②			
AAZH25-6000000～AAZH25-6000421 令和 3年 9月 1日～令和 4年 6月 13日	408	①、②			
AAZH25-6000070～AAZH25-6000391 令和 3年 12月 9日～令和 4年 3月 25日	14	①			
AAZH25-6000422～AAZH25-6000494 令和 4年 6月 13日～令和 4年 7月 12日	71	②			
6LA-AAZH26	「NX450h+」	AAZH26-1001002～AAZH26-1002602 令和 3年 9月 1日～令和 4年 6月 14日	1,550	①、②	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
レクサス	6LA-AAZH26	「NX450h+」	AAZH26-1001001～AAZH26-1002522 令和 3年 9月 1日～令和 4年 5月 13日	33	①
			AAZH26-1002545～AAZH26-1002690 令和 4年 6月 13日～令和 4年 7月 1日	96	②
スバル	ZAA-XEAM10X	「ソルテラ」	XEAM10-0001021～XEAM10-0001051 令和 4年 3月 30日～令和 4年 4月 21日	10	①
	ZAA-YEAM15X		YEAM15-0001032～YEAM15-0001190 令和 4年 3月 28日～令和 4年 5月 23日	82	①
	(計 18 型式)	(計 8 車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和 3年 9月 1日～令和 4年 8月 9日	(計 60,258 台)	

	①	49,651 台
	②	30,721 台
	③	27,599 台
(内数)	①+②	12,332 台
(内数)	①+③	11,903 台
(内数)	②+③	1,770 台
(内数)	①+②+③	10,854 台

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。