

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年9月14日

リコール届出番号	外-3469	リコール開始日	令和4年9月14日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：https://www.mercedes-benz.jp/myservice/recall/	
不具合の部位(部品名)	原動機(クーラントポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	ディーゼルエンジンに搭載されているクーラントポンプにおいて、軸受けシールの設計が不適切なため、作動の制御が行われている負圧回路へ冷却水が浸入し、負圧回路の関連部品が作動不良を起こすことがある。そのため、エンジン警告灯(MIL)が点灯する、出力が低下する、ブレーキ倍力装置の機能が低下する等の不具合が発生し、排気ガスの再循環装置(EGR)制御用の電磁バルブに作動不良が発生した場合においては、MIL点灯と共に排ガスが悪化し、更に短絡が発生すると発熱して周囲を溶損させることで、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、EGR制御用の電磁バルブを新品に交換し、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。また、負圧回路の点検を行い、冷却水やエンジンオイルが浸入している関連部品は、新品に交換する。		
不具合件数	11件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報、及び、市場からの報告による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	LDA-205014	「C220d」	WDD2050142R382575～WDD2050142R564856 平成30年4月16日～令和2年4月15日	2,962	右ハンドル
			WDD2050142F834938～WDD2050142F887727 平成30年12月22日～令和元年5月13日	424	
			W1K2050142R564869～W1K2050142R569910 令和元年12月11日～令和2年6月8日	115	
	LDA-205014C		WDD2050142R382552～WDD2050142R562425 平成30年4月16日～令和2年2月6日	453	
	WDD2050142F835785～WDD2050142F887157 平成30年12月22日～令和元年5月7日		50		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	LDA-205014C	「C220d」	W1K2050142R566261～W1K2050142R569568 令和元年12月11日～令和2年1月6日	8	右ハンドル
	LDA-205214		WDD2052142F763161～WDD2052142F981233 平成30年7月20日～令和元年12月24日	2,419	
			W1K2052142F982838～W1K2052142F992445 令和2年1月6日～令和2年2月28日	80	
	3DA-205214		W1K2052142G078860～W1K2052142G079508 令和3年3月16日～令和3年9月15日	3	
	LDA-205214C	「C220d ステーションワゴン」	WDD2052142F681388～WDD2052142F981082 平成30年7月20日～令和2年1月7日	382	
			W1K2052142F986041～W1K2052142F991892 令和2年1月7日～令和2年1月24日	2	
	-205204-		WDD2052142F680381 平成30年4月25日	1	
	-205204C-		WDD2052142F677366 平成30年4月25日	1	
	3DA-257314	「CLS220d」	W1K2573142A083478～W1K2573142A095277 令和2年11月26日～令和3年11月25日	248	
	3DA-257314C		W1K2573142A090128～W1K2573142A095209 令和3年4月19日～令和3年11月25日	2	
	3DA-213004C	「E220d」	W1K2130042A840097～W1K2130042A999988 令和2年8月17日～令和4年1月17日	475	
			W1K2130042B000095～W1K2130042B005511 令和3年11月11日～令和4年1月17日	19	
	3DA-213204C	「E220d ステーションワゴン」	W1K2132042A840197～W1K2132042A999703 令和2年8月17日～令和4年1月19日	239	
			W1K2132042B000481～W1K2132042B005678 令和3年11月12日～令和4年1月19日	27	
	3DA-213217	「E220d 4MATIC ステーションワゴン」	W1K2132172A840116～W1K2132172A999840 令和2年8月17日～令和4年2月8日	258	
			W1K2132172B000479～W1K2132172B005704 令和3年11月12日～令和4年1月19日	6	
3MA-213016C	「E350de」	WDD2130162A642659～WDD2130162A751932 令和元年8月20日～令和2年7月16日	45		
		W1K2130162A806521～W1K2130162A839128 令和2年3月5日～令和2年5月13日	9		
3DA-167323	「GLE400d 4MATIC クーペ」	W1N1673232A471745 令和4年6月8日	1		
(計14型式)	(計8車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成30年4月16日～令和4年6月8日	(計8,229台)		

【注意事項】本件は、届出番号「外-3347」「外-3366」「外-3397」「外-3412」「外-3439」で届出したものですが、対策作業の準備が整ったため、対象車両を拡大し届出するものです。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。