


改善箇所説明図




基準不適合装置の拡大図／外観図等



アルミリアクッション

基準不適合部位拡大図等



ゴムブッシュ


不適合発生箇所

アルミリアクッションの車体連結部分にあるゴムブッシュの嵌合が緩く抜けやすくなっていることがある。そのため、走行中にガタ付きや異音を発生させるおそれがある。また、最悪の場合、当該部品が外れてしまうおそれがある。

改善内容

当該商品を回収・点検し、嵌合が緩い場合は改善後の外筒部に綾目溝加工を施した外径寸法の若干大きなゴムブッシュに打ち換えるか、正規寸法の商品とお取り替えさせていただきます。

改善部品名： ゴムブッシュ



識別：改善後の部品には、ポンチマークを打刻する