

連絡先:自動車局 審査・リコール課リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和4年10月21日

リコール届出番号	5211	リコール開始日	令和4年10月24日	
届出者の氏名又は名称	三菱マヒンドラ農機株式会社 CEO 代表取締役社長 齋藤 徹		〔問い合わせ先:品質保証部〕 TEL 0852-52-3030	
不具合の部位(部品名)	電気装置(ワイヤハーネス)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	農耕トラクタのメータパネル内のワイヤハーネスに於いて、ワイヤハーネス図面の保護指示が不適切なため、ワイヤハーネスとブレーキペダルの戻りスプリングを掛けるプレートが接触しているものがある。 そのため、走行中の振動等により、当該ワイヤハーネスが摩耗により損傷して内部電線の短絡を起こし、最悪の場合、ワイヤハーネスが焼損して火災となるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、ワイヤハーネスのコネクタ根元の素線部へ保護材を貼り付けワイヤバンドで固定し、ブレーキペダルの戻りスプリングを掛けるプレートの角部へ保護ゴムを追加し配策経路の点検を行う。また、ワイヤハーネスに損傷が見られるものは、補修またはワイヤハーネスを新品に交換する。			
不具合件数	1件	事故の有無	無	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者を全て把握しており、直接電話等で連絡する。 ・自動車特定整備事業者:全使用者を把握しているため周知の措置は取らない。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	YDM-GT36G	「GM302」	T36G-70011~T36G-70015 令和3年6月29日~令和4年5月20日	3	
		「GM332」	T36G-60011~T36G-60019 令和3年7月27日~令和4年5月11日	9	
		「GM332H」	T36G-68011~T36G-68023 令和3年6月29日~令和4年5月18日	10	
		「GM362」	T36G-50011~T36G-50034 令和3年6月29日~令和4年5月19日	13	
		「GM362H」	T36G-58011~T36G-58027 令和3年6月30日~令和4年5月11日	5	
		「GM362HU」	T36G-56011~T36G-56020 令和3年10月21日~令和3年10月28日	10	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考	
三菱	YDM-GT36F	「GA302」	T36F-90011～T36F-90019 令和3年5月28日～令和3年12月13日	5		
		「GA302H」	T36F-98011～T36F-98012 令和3年6月25日～令和4年2月22日	2		
		「GA332」	T36F-60011～T36F-60020 令和3年4月14日～令和4年4月28日	5		
		「GA332H」	T36F-68011～T36F-68020 令和3年4月29日～令和4年2月26日	8		
		「GAK332」	T36F-80011～T36F-80012 令和3年5月31日～令和3年5月31日	2		
		「GA362」	T36F-50011～T36F-50041 令和3年5月28日～令和4年4月29日	27		
		「GA362H」	T36F-58011～T36F-58044 令和3年3月31日～令和4年4月28日	33		
		「GAK362」	T36F-70011～T36F-70024 令和3年4月2日～令和4年4月29日	12		
	YDM-GT50H	「GM452D」	T50H-80011～T50H-80023 令和3年6月30日～令和4年2月22日	6		
		「GM502D」	T50H-70011～T50H-70035 令和3年6月30日～令和4年2月18日	14		
		「GM502ET」	T50H-78011～T50H-78013 令和3年12月8日～令和4年1月20日	3		
	YDM-GT55E	「GM552D」	T55E-60011～T55E-60067 令和3年6月30日～令和4年5月24日	31		
	YDM-GT50G	「GA452」	T50G-60011～T50G-60025 令和3年5月27日～令和4年4月27日	14		
		「GAK452」	T50G-80011～T50G-80018 令和3年4月29日～令和4年4月28日	3		
		「GA502」	T50G-50011～T50G-50038 令和3年3月31日～令和4年2月26日	25		
		「GAK502」	T50G-70011～T50G-70017 令和3年6月11日～令和4年3月25日	6		
	YDM-GT55D	「GA552」	T55D-50011～T55D-50087 令和3年3月31日～令和4年4月29日	62		
		「GAK552」	T55D-60011～T55D-60032 令和3年3月31日～令和4年4月28日	19		
		(計6型式)	(計24車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年3月31日～令和4年5月24日	(計327台)	

<注意事項>

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。