

連絡先:自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線 42361
アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和4年11月1日

リコール届出番号	5226	リコール開始日	令和4年11月1日
届出者の氏名又は名称	株式会社 小松製作所 代表取締役社長 小川 啓之 (問い合わせ先: 品質保証本部 03-5561-2686)		
不適合の部位(部品名)	動力伝達装置(油圧回路フィルタ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	グレーダにおいて、静油圧変速機のピーク圧の検討が不十分なため、アクセルペダルを踏み込んだまま前後進スイッチの切り替え操作を行うと、油圧回路内のフィルタに許容圧力を超える圧力がかかる場合がある。そのためそのまま使用を続けると、フィルタが破損して作動油が漏れ、走行不能に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、車体コントローラのプログラムを書き換え、フィルタに許容圧力以上の圧力がかからないようにする。また、フィルタを新品に交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者:直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車特定整備事業者等:使用者を把握しており、周知のための措置はとらない。 ・弊社ホームページへ掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
コマツ	YDR-GD035	GD405-7	GD035-7001~GD035-7480 令和元年7月23日~令和4年7月22日	468	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年7月23日~令和4年7月22日	(計468台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。