

連絡先：自動車局審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線42361
アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年11月1日

リコール届出番号	外-3502	リコール開始日	令和4年11月2日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：https://www.mercedes-benz.jp/ myservice/recall/	
不具合の部位(部品名)	電気装置(補助バッテリーのプラス電源配線)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	助手席下にある補助バッテリーにおいて、プラス電源配線の配線設計が不適切なため、シートフレームに干渉しているものがある。そのため、被覆が摩滅して短絡が発生することで、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、プラス電源配線の損傷の有無を点検した上で、配線を修正する。損傷がある場合は、当該配線を新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	3DA-447811C	「V220d」	WDF44781323619366～WDF44781323682923 令和2年4月20日～令和3年4月10日	51	右ハンドル
			W1V44781323686470～W1V44781323850802 令和2年4月20日～令和3年12月13日	113	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和2年4月20日～令和3年12月13日	(計164台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。