

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年11月24日

リコール届出番号	5236	リコール開始日	令和4年11月25日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 小木曾 聡 問い合わせ先：お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位（部品名）	電気装置（バッテリーケーブル）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	令和4年6月2日付け届出番号「5157」リコール作業において、バッテリーケーブル点検・交換作業要領書の記載が不適切なため、当該ケーブルに異品の固定クリップが取り付けられている。そのため、そのまま使用を続けると、エンジン振動により当該ケーブルの被覆が摩耗、素線が露出して短絡し、最悪の場合、エンジン始動ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、固定クリップを正規品に、バッテリーケーブルを新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	2KG-KR290J4	「日野 レインボー」 「日野 ブルーボン」	KR290J4-7000351～KR290J4-7000378 令和3年10月25日～令和3年12月20日	14	
	2KG-KV290N3		KV290N3-7000173～KV290N3-7000175 令和3年11月15日～令和3年11月24日	3	
	2RG-KV290Q3 2TG-KV290Q3		KV290Q3-7000196～KV290Q3-7000203 令和3年10月25日～令和4年2月1日	3	
	(計4型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年10月25日～令和4年2月1日	(計20台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。