

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線42361
アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和4年11月28日

リコール届出番号	5230	リコール開始日	令和4年11月29日
届出者の氏名又は名称	株式会社 クボタ 代表取締役 社長 北尾 裕一	問い合わせ先:トラクタ品質保証部 TEL:072-260-9119	
不具合の部位(部品名)	電気装置(方向指示器の電球)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	農耕トラクタの方向指示器において、側面方向指示器に使用している電球の選定が不適切なため、前面及び後面に備える方向指示器の点灯操作状態及び作動状態を運転者席の運転者に正しく表示出来ないため、保安基準に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、側面方向指示器に使用している電球を対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者:使用者を把握しているため、直接訪問して通知する。 ・自動車特定整備事業者:全使用者を把握しているため周知の措置は取らない。 ・弊社ホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
クボタ	-	「M7131」	50001～50015 平成27年9月23日～平成28年2月10日	15	
		「M7151」	50001～50039 平成27年7月28日～平成28年2月11日	39	
		「M7171」	50002～50046 平成27年7月31日～平成28年2月12日	42	
	YDR-M7001	「M7-131」	M7001-10001～M7001-10058 平成28年9月12日～平成30年12月12日	58	
		「M7-151」	M7001-20001～M7001-20110 M7001-50001～M7001-50036 平成28年8月25日～平成30年12月13日	139	
		「M7-171」	M7001-30001～M7001-30018 M7001-60002～M7001-60075 平成28年8月29日～平成29年7月27日	69	
	不明	「M7-131」	M7001-40001 平成30年11月6日	1	
		「M7-171」	M7001-60001～M7001-60084 平成28年8月24日～平成29年7月27日	17	
	YDR-M7002	「M7-132」	KBTMKDSJPKFF60006～KBTMKDSJVMFM60381 令和元年6月26日～令和4年1月12日	86	
		「M7-152」	KBTMKFSJAKFC60002～KBTMKFSJKMFM60386 平成31年3月15日～令和4年1月14日	155	
		「M7-172」	KBTMKHHJVKFC60003～KBTMKHPJTMFM60387 平成31年3月15日～令和4年1月17日	108	
	不明	「M7-172」	KBTMKHHJLKFC60005～KBTMKHHJPLFF60197 平成31年3月15日～令和2年6月25日	2	
	(計4型式)	(計12車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年7月28日～令和4年1月17日	(計731台)	

[注意事項]

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。