

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室		
TEL	03-5253-8111	内線 42361	
アドレス	http://www.mlit.go.jp		

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年11月25日

リコール届出番号	外-3521	リコール開始日	令和4年11月26日	
届出者の氏名又は名称	KTM JAPAN 株式会社 (製作国：オーストリア) 代表取締役 (製作者名：KTM AG) オリバー・ゴーリング 問い合わせ先：03-3527-8885			
不具合の部位（部品名）	配線（メインワイヤーハーネス）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	メインワイヤーハーネスにおいて、配線が不適切だったため、走行振動によりフレームなどの車両構成部品と接触することがある。このため、当該ハーネスの被膜が破れ、ハーネス内の配線が短絡し、最悪の場合走行中にエンジンが停止し再始動できなくなる、または火災に至るおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、メインワイヤーハーネスの接触部3箇所にハーネスを保護する為の対策部品を取り付ける。なお、メインワイヤーハーネスの損傷状況を点検し、必要に応じて修正を行う。			
不具合件数	0件	事故の有無	0件	
発見の動機	KTM 本社からの情報による。			
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、車台番号近傍に外-3521のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
KTM	1290SDV3949	1290SUPER DUKE R	VBKV39402LM921904 ~ VBKV3940XMM937785 令和元年12月10日～令和3年2月19日	297台	
KTM	8BL-1290SDR	1290SUPER DUKE R	VBKV39404NM952199 ~ VBKV39402NM958275 令和3年12月21日～令和4年4月2日	45台	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体範囲) 令和元年12月10日～令和4年4月2日	(計342台)	

(備考)リコール対象車の車台番号の範囲は、対象とならない車両も含まれている場合があります。