

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年12月1日

リコール届出番号	5244	リコール開始日	令和4年12月2日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 片山 正則 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	原動機（EGRクーラ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	排気ガス再循環装置のEGRクーラにおいて、フィンの材質が不適切なため、排気ガス通路（チューブ）にフィンがろう付けされていないものがある。そのため、そのまま使用を続けると、チューブに亀裂が生じ、冷却水経路に排気ガスが侵入して冷却不良となり、最悪の場合、オーバーヒートに至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、EGRクーラを良品に交換する。また、特定の故障コードが確認された場合は、エンジンを交換する。		
不具合件数	74件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	2PG-FRR90S1 2PG-FRR90S2 2PG-FRR90T2 2RG-FRR90S1 2RG-FRR90S2 2RG-FRR90T2	「フォワード」	FRR90-7173979～FRR90-7179955 令和3年8月3日～令和4年3月18日	5,040	
	2PG-FRS90S2 2RG-FRS90S2		FRS90-7001149～FRS90-7001220 令和3年8月28日～令和4年3月11日	72	
	2PG-FSR90S2 2PG-FSR90T2 2RG-FSR90S2 2RG-FSR90T2		FSR90-7013449～FSR90-7014257 令和3年8月27日～令和4年3月8日	779	
	2PG-FSS90S2 2RG-FSS90S2		FSS90-7001225～FSS90-7001253 令和3年8月27日～令和4年2月2日	25	
	2PG-FTR90U2 2PG-FTR90V2 2RG-FTR90U2 2RG-FTR90V2		FTR90-7014165～FTR90-7015128 令和3年8月27日～令和4年3月9日	903	
	2PG-FTS90S2		FTS90-7000098 令和4年1月25日	1	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	2PG-FVR90U2	「フォワード」	FVR90-7000253～FVR90-7000272 令和3年9月21日～令和4年3月2日	19	
	2KG-FVZ90U2		FVZ90-7000082～FVZ90-7000090 令和3年9月3日～令和3年11月24日	9	
	2KG-LV290N3 2RG-LV290N3 2TG-LV290N3	「エルガ」	LV290N3-7000949～LV290N3-7001105 令和3年9月27日～令和4年5月13日	144	
	2RG-LV290Q3 2TG-LV290Q3		LV290Q3-7000230～LV290Q3-7000265 令和3年9月24日～令和4年3月22日	35	
	2KG-LR290J4	「エルガミオ」	LR290J4-7000618～LR290J4-7000730 令和3年9月24日～令和4年3月22日	109	
UD トラックス	2PG-BRR90S1 2PG-BRR90S2 2PG-BRR90T2 2RG-BRR90S1 2RG-BRR90S2 2RG-BRR90T2	「コンドル」	BRR90-7002515～BRR90-7002769 令和3年9月1日～令和4年3月7日	252	
	2RG-BRS90S2		BRS90-7000026 令和3年9月13日	1	
	2PG-BSR90S2 2PG-BSR90T2 2RG-BSR90S2 2RG-BSR90T2		BSR90-7000243～BSR90-7000290 令和3年9月15日～令和4年3月4日	48	
	2PG-BTR90U2 2PG-BTR90V2 2RG-BTR90U2 2RG-BTR90V2		BTR90-7000582～BTR90-7000635 令和3年9月4日～令和4年3月4日	54	
	2PG-BVR90U2		BVR90-7000023～BVR90-7000024 令和3年11月23日～令和4年1月17日	2	
	2KG-BVZ90U2		BVZ90-7000005 令和3年10月22日	1	
	(計44型式)		(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年8月3日～令和4年5月13日	(計7,494台)

車両製造後、修理で対象となる部品が組付けられた車両

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	2PG-FRR90S1 2PG-FRR90S2 2PG-FRR90T2 2RG-FRR90S1 2RG-FRR90S2 2RG-FRR90T2	「フォワード」	FRR90-7129750～FRR90-7173433	44	
	2PG-FRS90S2		FRS90-7001004	1	
	2RG-FSR90S2		FSR90-7010551～FSR90-7011700	2	
	2RG-FTR90U2 2RG-FTR90V2		FTR90-7008417～FTR90-7008765	2	
	2PG-FVR90U2		FVR90-7000236	1	
	TRG-NHR85AN		NHR85-7017882	1	
	TPG-NHS85AN TRG-NHS85A	NHS85-7009154～NHS85-7013203	10		
	TPG-NJR85AD TPG-NJR85AN TRG-NJR85A		NJR85-7046973～NJR85-7069919	8	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲	リコール対象車の台数	備考			
いすゞ	SKG-NJS85A TKG-NJS85A TKG-NJS85AN	「エルフ」	NJS85-7001538～NJS85-7003070	4				
	SKG-NKR85N TPG-NKR85AD TPG-NKR85AN TPG-NKR85N TPG-NKR85R TRG-NKR85A TRG-NKR85AR TRG-NKR85R		NKR85-7022102～NKR85-7081371	27				
	TKG-NKR85YN		NKR85Y-7006649～NKR85Y-7007580	2				
	TDG-NKS85AD TDG-NKS85AN TPG-NKS85A TPG-NKS85AN		NKS85-7003518～NKS85-7012573	6				
	TPG-NLR85AN TRG-NLR85AN TRG-NLR85AR		NLR85-7018655～NLR85-7039285	19				
	TPG-NLS85AN TRG-NLS85AN		NLS85-7001445～NLS85-7001950	2				
	TPG-NMR85AN TPG-NMR85N TRG-NMR85AN TRG-NMR85N		NMR85-7028299～NMR85-7036085	8				
	TDG-NMS85AN TKG-NMS85AR TPG-NMS85AN		NMS85-7001151～NMS85-7003937	5				
	TPG-NPR85AN TPG-NPR85AR TPG-NPR85N TRG-NPR85AN TRG-NPR85AR TSG-NPR85AN		NPR85-7049543～NPR85-7087357	94				
	TKG-NPR85YN TPG-NPR85YN		NPR85Y-7008129～NPR85Y-7016971	24				
	TKG-NPS85AN TPG-NPS85AN TPG-NPS85AR		NPS85-7002985～NPS85-7005674	12				
	2DG-LV290N2 2KG-LV290N2 2PG-LV290N2		「エルガ」	LV290N2-7000029～LV290N2-7001005		30		
	2DG-LV290N3 2PG-LV290N3			LV290N3-7000030～LV290N3-7000701		3		
	2KG-LR290J3		「エルガミオ」	LR290J3-7000036～LR290J3-7000528		3		
	マツダ		TRG-LPR85AN	「タイタン」		LPR85-7002479	1	
	合計					(計309台)		

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
EGRクーラ	8-98063283-8 8-98181205-1 8-98340161-0 8-98340161-1 8-98352272-0 8-98352272-1	令和3年8月7日～令和4年5月23日	312	
4HK1型エンジン	8-98334318-0 8-98390189-0	令和3年11月9日～令和4年5月7日	3	
4JJ1型エンジン	1-87110250-0 1-87110260-0 5-87110098-0 5-87110099-0 5-87110100-0 5-87110101-0 8-98217869-0 8-98256658-0	令和3年7月26日～令和4年9月6日	119	
合計			(計434個)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。