

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年12月1日

リコール届出番号	5245	リコール開始日	令和4年12月2日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 小木曾 聡		問い合わせ先：お客様相談窓口 TEL 0120-106558
不具合の部位（部品名）	原動機（EGRクーラ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	排気ガス再循環装置のEGRクーラにおいて、フィンの材質が不適切なため、排気ガス通路（チューブ）にフィンがろう付けされていないものがある。そのため、そのまま使用を続けると、チューブに亀裂が生じ、冷却水経路に排気ガスが侵入して冷却不良となり、最悪の場合、オーバーヒートに至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、EGRクーラを良品に交換する。また、特定の故障コードが確認された場合は、エンジンを交換する。		
不具合件数	4件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	2KG-KR290J4	「日野 レインボー」	KR290J4-7000334～KR290J4-7000401 令和3年9月27日～令和4年5月19日	65	
	2KG-KV290N3 2TG-KV290N3		「日野 ブルーリボン」	KV290N3-7000169～KV290N3-7000190 令和3年10月7日～令和4年5月18日	
	2RG-KV290Q3 2TG-KV290Q3	KV290Q3-7000194～KV290Q3-7000207 令和3年9月29日～令和4年3月8日		14	
	(計5型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年9月27日～令和4年5月19日	(計101台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

交換修理用部品として出荷し、組み付けられた可能性がある車両の範囲

車名	型式	通称名	組付けられた可能性のある車台番号の範囲	対象車の台数	備考
日野	2KG-KR290J3	「日野 レインボー」	KR290J3-7000097～KR290J3-7000280 平成30年1月25日～平成30年12月25日	2	
	2DG-KV290N2	「日野 ブルーリボン」	KV290N2-7000111 平成30年6月19日	1	

車名	型式	通称名	組付けられた可能性のある 車台番号の範囲	対象車の 台数	備考
日野	2TG-KV290Q2	「日野 ブルーリボン」	KV290Q2-7000271 令和元年7月9日	1	
				(計4台)	

交換修理用部品が組み付けられた車両は、同様の改善を実施する。

交換修理用部品として出荷し、組み付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象部品数	備考
EGRクーラ	SX00117382	令和3年10月20日～令和4年8月2日	10	
	SX00119549			
	SX00117406			
	SX00119550			
			(計10個)	

交換修理用部品が組み付けられた車両は、同様の改善を実施する。