

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年12月9日

リコール届出番号	5252	リコール開始日	令和4年12月9日
届出者の氏名又は名称	カワサキモーターズ株式会社 問い合わせ先： 代表取締役 伊藤 浩 (株)カワサキモーターズジャパン お客様相談室 TEL 0120-400-819		
不具合の部位（部品名）	乗車装置(シートストラップ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	乗車装置の運転席(運転者用シート)に取り付けられた後部座席握り手(シートストラップ)において、製造時の加工条件が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行中にシートストラップが破損し、同乗者の安全な乗車を確保できないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、シートストラップを良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内抜き取りテストによる。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関紙に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
カワサキ	2BL-ZXT00W	「Z1000」	ZXT00W-032082 ～ ZXT00W-032201 令和4年1月18日～令和4年3月29日	120	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年1月18日～令和4年3月29日	(計120台)	

備考：リコール対象車の車台番号の範囲には対象とならない車両も含まれている場合があります。

交換修理用部品として出荷したもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象部品数	備考
シートアツシ, FR, ブラック +バント ブラック	53066-0409-12Y	令和4年5月10日 ~ 令和4年8月8日	9	「Z1000」
シートアツシ, FR, ブラック +ブラック	53066-0567-12Y	令和4年5月31日 ~ 令和4年10月7日	7	「Z1000」 Z マーク
			合計	(計 16 個)

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。