

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年12月9日

リコール届出番号	5254	リコール開始日	令和4年12月9日
届出者の氏名又は名称	カワサキモーターズ株式会社 代表取締役 伊藤 浩 問い合わせ先： カワサキモーターズジャパン お客様相談室 TEL 0120-400-819		
不具合の部位（部品名）	原動機（カムシャフトチェーンテンショナ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	カムシャフトチェーンの張力を調整するテンショナにおいて、使用により内部の部品が劣化しプランジャが押し戻され、プランジャがロックすることがある。プランジャがロックされた状態で使用を続けると、カムシャフトチェーンに張力が掛からずに異音が発生し、最悪の場合、カムシャフトタイミングがずれ、走行中にエンジンが停止することがある。		
改善措置の内容	全車両、カムシャフトチェーンテンショナを対策品と交換する。		
不具合件数	7件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関紙に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
カワサキ	2BL-ZXT02A	「Ninja H2 SX」 「Ninja H2 SX SE」 「Ninja H2 SX SE+」	ZXT02A-000800～ZXT02A-009996 平成30年1月10日～令和2年3月27日	2,178	
カワサキ	2BL-ZXT02J	「Ninja H2 CARBON」	ZXT02J-000229～ZXT02J-003281 令和元年5月15日～令和3年7月9日	311	
カワサキ	2BL-ZRT00K	「Z H2」 「Z H2 SE」	ZRT00K-003160～ZRT00K-014025 令和2年3月3日～令和4年2月17日	996	
カワサキ	8BL-ZXT02P	「Ninja H2 SX」 「Ninja H2 SX SE」	ZXT02P-000891～ZXT02P-001768 令和4年3月2日～令和4年11月30日	704	
	(計4型式)	(計6車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年1月10日～令和4年11月30日	(計4,189台)	

備考：リコール対象車の車台番号の範囲には対象とならない車両も含まれている場合があります。