


## 改善箇所説明図



注: [ ] は交換部品を示す。

遮熱カバー

	対策前	対策後
接手部品一式	V字接手	鍛造接手
	A diagram of a V-groove coupling with two clamps.	A diagram of a forged coupling.
接手部品一式	分割遮熱カバー	一体遮熱カバー
	Two separate teal-colored heat shield covers.	A single teal-colored heat shield cover that is integrated into the engine housing.

ショベル・ローダの排気管において、排気管を繋いでいる接手部品(V字接手)の強度不足のため、稼働時の振動等により亀裂が生じるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、V字接手が破断して隙間から排気ガスが漏れるおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、排気管接手部品一式を対策品へ交換する。

識別:遮熱カバーが一体型になっていることで識別する。