

連絡先：自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和 04 年 12 月 22 日

リコール届出番号	外-3545	リコール開始日	準備が整い次第
届出者の氏名又は名称	Stellantis ジャパン株式会社 代表取締役社長 打越 晋	製作国 : フランス共和国 製作者名 : Automobiles PEUGEOT 問い合わせ先 : 専用フリーダイヤル : TEL:0120-840-240 ホームページ : https://www.stellantis.jp	
不具合の部位(部品名)	車体(アンダーエンジンプロテクター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	アンダーエンジンプロテクターにおいて、設計が不適切な為、オフロード走行の際にプロテクター内に草が堆積する場合がある。このため、堆積した草が排気管と接触して火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、アンダーエンジンプロテクターを対策品に交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクト メール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	3DA-K9PYH01	「リフター」	VR3ECYHZRLJ552543～VR3ECYHZRMJ801746 令和 02 年 07 月 14 日～令和 04 年 01 月 04 日	769 台	
	不明	「リフター」	VR3ECYHZRKJ744327～VR3ECYHZRKJ832874 令和元年 10 月 30 日～令和 02 年 08 月 06 日	221 台	
	(2 型式)	(1 車種)	(輸 入 期 間 の 全 体 の 範 囲) 令和元年 10 月 30 日～令和 04 年 01 月 04 日	(計 990 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。