

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年2月16日

リコール届出番号	5279	リコール開始日	令和5年2月17日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 片山 正則 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	非常口（非常口扉）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型バスの非常口扉において、室内操作ハンドルの軸と駆動レバーの嵌合構造が不適切なため、嵌合代が不足しているものがある。そのため、ハンドル操作時に空転し非常口扉が開かないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、室内操作ハンドルー式を対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	QTG-RU1ASCJ	「いすゞガーラ」	RU1ASC-61906～RU1ASC-62222 平成29年2月17日～平成29年7月19日	310	
	2TG-RU1ASDJ		RU1ASD-60011～RU1ASD-60148 平成29年7月18日～平成30年1月16日	138	
	QRG-RU1ESBJ		RU1ESB-61399～RU1ESB-61507 平成29年2月20日～平成29年7月28日	100	
	2RG-RU1ESDJ		RU1ESD-60011～RU1ESD-60082 平成29年7月28日～平成30年1月17日	72	
	2DG-RU2AHDJ 2KG-RU2AHDJ		RU2AHD-60011～RU2AHD-60035 平成29年7月18日～平成29年12月21日	25	
	LDG-RU8JHBJ SDG-RU8JHBJ		RU8JHB-60421～RU8JHB-60548 平成29年2月20日～平成29年7月24日	124	
	(計8型式)		(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年2月17日～平成30年1月17日	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。