

連絡先：自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL : 03-5253-8111 内線42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届 出 一 覧 表

リコール届出日：令和5年1月17日

リコール届出番号	5265	リコール開始日	令和5年1月18日
届出者の氏名又は名称	三菱ロジスネクスト株式会社 代表取締役社長 間野 裕一 問い合わせ先：品質統括本部 TEL 075-956-8643		
不具合の部位（部品名）	荷役装置（ティルトシリンダ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バッテリー式フォークリフトの荷役装置において、ティルトシリンダのロッドヘッドを固定するボルト締付作業が不適切なため、締付トルクが不足している可能性がある。そのため荷役作業等により当該ナットが緩み、最悪の場合、ロッドヘッドからロッドが抜け落ち、車体の堅牢性不足によりマストが脱落するため、保安基準に適合しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ボルトを規定のトルクで締付ける。		
不具合件数	19件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：直接訪問、或いは電話等により通知する。 ・自動車特定整備事業者：使用者を全て把握しているので、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、ロッドヘッドに白色マーキングを施す。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ロジスネクスト	ZAF-22C0	「アレシス」	22C0-03894 ～ 22C0-06590 令和2年12月2日 ～ 令和3年10月20日	366台	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年12月2日 ～ 令和3年10月20日	(計366台)	

【注意事項】

- ・リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。