

## 【改善箇所説明図】



基準不適合発生箇所

アスファルトフィニッシャのエンジン制御用 ECU(以下 ECU という)において、インジェクタ等への装置機差の補正值入力が不適切なものがある。このため、型式指定装置としての性能を保証する事が出来ず、最悪の場合、排出ガス性能が規制基準値に適合しなくなる恐れがある。

### 改善措置の内容

全車両、ECU の適合性を確認する。適合しない ECU が搭載されていた場合は、適合する補正值を入力した ECU に交換する。

### 識別

改善実施済車には、操作パネル側面にNo5287 のステッカーを貼り、確認実施済車には、ECU に黒色ペイントを塗布する。