

第2号様式(リコール届出一覧表)

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線 42361
アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和5年6月16日

リコール届出番号	5330	リコール開始日	令和5年6月16日
届出者の氏名又は名称	製作者名:株式会社モリタエコノス 代表取締役 社長執行役員 玉置 敏之		問い合わせ先:品質保証部 TEL:079-568-1927
不具合の部位(部品名)	塵芥車 ハイマウントリアパネル内配線		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	小型回転式塵芥車において、ハイマウントリアパネル内右側配線の処置が不適切なため、後部扉を開閉する際に後部扉付属部品と接触し断線することがある。そのため、方向指示器及びその他車両後部の灯火が不点灯または点滅回数が保安基準を満たさなくなり、最悪の場合、重大事故につながるおそれがある。		
改善措置の内容	ハイマウントリアパネル右側に新たに配線保護カバーの取付を行う		
不具合件数	11件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:使用者にダイレクトメール、直接訪問して通知すると共に、弊社ホームページに掲載する。 ・自動車特定整備事業者:全使用者を把握しているため、周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車は、外部から容易に判別できるため識別は行わない。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	TKG-XZU600A	「ダイナ」	XZU600-0008941~XZU600-0016771 平成27年1月28日~平成29年10月6日	8	
	TKG-XZU675		XZU675-0005340 平成27年8月24日	1	
	TKG-XZU600H		XZU600-0011527~XZU600-0022574 平成28年1月26日~平成31年4月26日	5	
	TPG-XZU600A		XZU600-0016995~XZU600-0022147 平成29年11月7日~平成31年3月18日	2	
	2RG-XZU600H		XZU600-0030584 令和2年12月9日	1	
ニッサン	2RG-FEAVW	「アトラス」	FEAVW-580036 令和2年2月19日	1	
マツダ	TPG-LMR85AN	「タイタン」	LMR85-7001111~LMR85-7001113 平成28年9月20日~平成28年9月22日	2	
	TPG-LMR85N		LMR85-7001136 平成28年12月16日	1	
	2RG-LMR88N		LMR88-7000051 令和2年9月10日	1	
日野	TKG-XZU600E	「日野 デュトロ」	XZU600-0006657~XZU600-0024369 平成26年3月28日~令和1年6月26日	69	
	TKG-XZU600X		XZU600-0008850~XZU600-0024095 平成26年11月25日~令和1年6月27日	107	
	TQG-XKU600X		XKU600-0001592~XKU600-0001596 平成27年2月25日~平成27年3月15日	2	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	TSG-XKU600X	「日野 デュトロ」	XKU600X-0001589～XKU600X-0001997 平成27年6月2日～令和1年7月19日	42	
	TKG-XZU675M		XZU675-0005714～XZU675-0007025 平成27年9月4日～平成28年11月14日	8	
	TKG-XZU640F		XZU640-0005467 平成29年2月22日	1	
	TKG-XZU600F		XZU600-0015991 平成29年4月21日	1	
	TPG-XZU600X		XZU600-0016932～XZU600-0022950 平成29年9月24日～平成31年3月21日	15	
	TKG-XZU640M		XZU640-0005931～XZU640-0006407 平成29年12月28日～令和1年5月6日	8	
	TKG-XZU605M		XZU605-0018680～XZU605-0024652 平成30年2月6日～令和1年6月25日	2	
	TKG-XZU685M		XZU685-0007341 平成30年2月16日	1	
	TPG-XZU600E		XZU600-0019309～XZU600-0022124 平成30年5月14日～平成31年4月2日	2	
	2KG-XZU600F		XZU600-0019460 平成30年5月29日	1	
	TPG-XZU640M		XZU640-0006338～XZU640-0006402 平成31年3月1日～令和1年5月22日	2	
	2RG-XZU640M		XZU640-0006444～XZU640-0007110 令和1年7月8日～令和3年3月18日	10	
	2RG-XZU605X		XZU605-0025403～XZU605-0033241 令和1年7月30日～令和3年6月8日	60	
	2RG-XZU600E		XZU600-0024499～XZU600-0032921 令和1年8月24日～令和3年4月20日	16	
	2SG-XKU605X		XKU605-0001431～XKU605-0001562 令和1年11月11日～令和3年4月20日	9	
	2KG-XZU640F		XZU640-0006771 令和2年4月20日	1	
2RG-XZU605M	XZU605-0026676～XZU605-0031954 令和2年5月12日～令和3年3月26日	4			
いすゞ	TKG-NMR85AN	「エルフ」	NMR85-7025414～NMR85-7027245 平成26年9月24日～平成27年2月23日	16	
	TFG-NMR82ZAN		NMR82-7001435～NMR82-7001948 平成26年10月27日～令和1年7月18日	13	
	TFG-NMR82ZN		NMR82-7001434～NMR82-7002251 平成26年10月27日～令和2年6月16日	12	
	TKG-NMR85N		NMR85-7026182～NMR85-7027098 平成26年11月5日～平成27年1月26日	12	
	TKG-NKR85AN		NKR85-7041885～NKR85-7042664 平成26年11月9日～平成27年2月5日	2	
	TFG-NKR82ZAN		NKR82-7001694～NKR82-7001733 平成26年11月16日～平成31年4月26日	12	
	SKG-NKR85YN		NKR85Y-7005024 平成26年12月27日	1	
	TPG-NMR85N		NMR85-7027085～NMR85-7045490 平成27年2月4日～令和1年8月20日	256	
	TPG-NKR85AN		NKR85-7043177～NKR85-7084361 平成27年2月11日～令和1年7月25日	54	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	TPG-NMR85AN	「エルフ」	NMR85-7027079～NMR85-7045227 平成27年3月9日～令和1年8月18日	176	
	TPG-NKS85AN		NKS85-7006496～NKS85-7012473 平成27年3月22日～令和1年7月1日	9	
	TPG-NKR85N		NKR85-7046471～NKR85-7079116 平成27年5月19日～平成31年3月28日	5	
	TKG-NKR85YN		NKR85Y-7006267～NKR85Y-7007116 平成28年3月28日～平成29年1月24日	6	
	2PG-NKR88YN		NKR88Y-7000017～NKR88Y-7001118 平成30年5月30日～令和3年4月9日	11	
	2RG-NMR88N		NMR88-7000023～NMR88-7006751 平成31年3月28日～令和3年5月24日	106	
	2RG-NMR88AN		NMR88-7000050～NMR88-7006653 令和1年6月28日～令和3年5月31日	72	
	2RG-NKR88AN		NKR88-7000130～NKR88-7012493 令和1年8月29日～令和3年3月30日	13	
	2PG-NMS88AN		NMS88-7000128 令和1年11月4日	1	
	2PG-NPR88YN		NPR88Y-7003013 令和2年1月10日	1	
	2SG-NMR88N		NMR88-7005199 令和3年2月24日	1	
三菱	TKG-FEA50	「ふそう キャンター」	FEA50-530143～FEA50-543466 平成26年11月14日～平成28年6月21日	85	
	TKG-FEA80		FEA80-530248 平成27年2月2日	1	
	TSG-FEA53		FEA53-540066～FEA53-550017 平成28年3月14日～平成28年9月28日	2	
	TPG-FEA50		FEA50-550005～FEA50-572613 平成28年6月30日～令和1年8月9日	167	
	TRG-FEA50		FEA50-571592 平成31年1月24日	1	
	2PG-FEA80		FEA80-580005～FEA80-590023 令和1年8月28日～令和3年5月25日	6	
	2PG-FEAV0		FEAV0-580153～FEAV0-590035 令和1年9月6日～令和3年6月24日	75	
	2RG-FEAV0		FEAV0-580659 令和1年12月17日	1	
	2PG-FGA50		FGA50-580149 令和2年10月12日	1	
(計58型式)	(計6車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年3月28日～令和3年6月24日	(計1501台)		

【注意事項】

- ・リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。