

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和5年7月26日

リコール届出番号	5359	リコール開始日	令和5年7月26日
届出者の氏名又は名称	株式会社 小松製作所 代表取締役社長 小川 啓之 (問い合わせ先:品質保証本部 03-5561-2686)		
不適合の部位(部品名)	制動装置(駐車ブレーキ)		
基準不適合状態にあると認める構造・装置又は性能の状況及びその原因	ショベル・ローダの駐車ブレーキにおいて、駐車ブレーキバルブへの雨水等の浸入に対する検討が不十分のため、コネクタリード線挿入部の隙間から雨水等が浸入することがある。そのためそのまま使用を続けると、ソレノイド内部に錆が発生して駐車ブレーキを解放状態に保持する力が減少し、最悪の場合、走行中に駐車ブレーキが作動するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、 ①ソレノイドを新品に交換する。 ②コネクタにシリコン接着シール剤を塗布する。 ③一部の配線の取り回しを変更する。		
不具合件数	5件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車特定整備事業者等:使用者を把握しており、周知のための措置はとらない。 ・弊社ホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
コマツ	WDR-WA121	WA320-7	WA121-81067 ~ WA121-81404 平成28年3月7日 ~ 平成29年8月21日	171	
コマツ	YDR-WA135	WA320-8	WA135-85171 ~ WA135-87388 平成29年3月31日 ~ 令和5年5月12日	555	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成28年3月7日~令和5年5月12日	(計726台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。