


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

ACM: After treatment system Control Module

排気ガス浄化装置付きマフラー

大型トラック・バスにおいて、排出ガス発散防止装置制御端末 (ACM) の設定が不適切なため、センサーの故障を確定する作動シーケンス (エンジン始動から停止、及び次のエンジン始動までの期間) が、保安基準の規定回数を超えている。

改善措置の内容

全車両、ACM制御プログラムの設定値を正しい値に書換える。

注 : は、設定値を正しい値に書換える部品を示す。

識別 : 作業完了車には、白色ペイントを塗布する。

大型トラック : ステアリングコラム裏ブラケットの左下側取付ボルトの頭部

大型バス : 車両左後方点検リッド裏