連絡先:自動車局審査・リコール課

リコール監理室

TEL:03-5253-8111 内線42361

アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和5年7月27日

リコール届出番号	外-3660	リコール 開始日	令和5年7月28日		
届出者の氏名又は名称	製作国: ドイツ連邦共和国 製作者名: メルセデス・ベンツAGメルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 出い合わせ先: 専用フリーダイヤル TEL: 0120-086-880 ホームページ : https://www.mercedes-benz.jp/myservice/recall/				
不具合の部位(部品名)	走行装置等(タイヤ)				
基準不適合状態にあると 認める構造、装置又は性 能の状態及びその原因	タイヤにおいて、製造管理が不適切なため、加硫工程の品質が不均一なものがある。そのため、走行時の負荷でカーカスが損傷し、空気漏れやトレッドの剥離が発生することで、最悪の場合、操縦安定性を損なうおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、タイヤの生産ロットを点検し、該当する場合は左右のタイヤを新品に交換する。				
不 具 合 件 数	0 件	事故の有無	なし		
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。				
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者 ・自動車特定整備事業者等 : ・弊社ウェブサイトに掲載する。	ダイレクトメールにて通知する 日整連発行の機関誌に掲載	· ·		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の 範 囲 及 び 輸 入 期 間	リコール対 象車の台数	備 考
メルセデス・ベンツ	5BA-177084	「A180」	W1K1770842V147018~W1K1770842V149139 令和4 年 8 月 4 日~令和4 年 10 月 19 日	36	
	· 3DA-177012	「A200d」	W1K1770122V146965~W1K1770122V149274 令和4 年 7 月 19 日~令和4 年 11 月 18 日	82	右ハンドル
	5LA-177086	「A250e」	W1K1770862V147686 令和4 年 8 月 8 日	1	
	(計3型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和4 年 7 月 19 日~令和4 年 11 月 18 日	(計119台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。