

少数台数のリコール届出の公表について (令和5年7月分)
------------------------------

リコール対象が少数である100台未満の届出について、令和5年7月は6件の届出がありましたので公表します。

なお、対象が100台未満となるリコールで、既に公表済みのものについては、こちらへの記載はしておりません。

## 1. 届出者：UDトラックス株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸 入 期 間
7月11日	外 3641	車名：ボルボ 型式：2DG-4K3RTF1 通称名：FH	68	令和4年1月13日～ 令和4年11月9日
不具合の部位等	フロントエアサスペンション仕様車において、エアスプリングをフロントアクスル上で支えるアンカレッジの固定ボルト締付けトルクが不適切なため、走行振動等によって当該ボルトが緩むことがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ボルトが脱落しアンカレッジがフロントアクスルから外れ、最悪の場合、走行安定性が損なわれ、事故に至るおそれがある。			

## 2. 届出者：トヨタ自動車株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製 作 期 間
7月12日	5355	車名：トヨタ 型式：2KG-XZB70 改 通称名：トヨタコースター 他	18	令和元年12月2日～ 令和4年3月24日
不具合の部位等	水素燃料電池自動車として試作・改造した車両において、改造に係る周辺部品の設計が不適切なため、 ①制動装置のブレーキ液量センサへの電気配線がなく、液量が減少した際、ブレーキ警告灯が点灯しない。 ②前部霧灯表示灯の設定がなく、運転者に点灯操作状態を表示できない。 ③前照灯の自動点灯装置（オートライトシステム）が装備されておらず、作動しない。			

3. 届出者：ビー・エム・ダブリュー日本株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
7月24日	外 3620	車名：BMW 型式：ZAA-72AW44 通称名：BMW i4 eDrive40 他	3	令和4年5月20日～ 令和4年12月16日
不具合の部位等	バッテリーセルモニター電子回路製造時に、内部のコネクターが正しく取り付けられなかった可能性がある。そのため、警告灯が点灯せずに高電圧バッテリーがシャットダウンし、駆動力が喪失し惰性走行になるおそれがある。			

4. 届出者：フォルクスワーゲングループジャパン株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸入期間
7月25日	外 3651	車名：アウディ 型式：ABA-4GCRDS 通称名：アウディ RS6 アバント他	8	平成24年7月31日～ 平成28年1月7日
不具合の部位等	ターボチャージャーへのオイル供給ラインに取り付けられているオイルストレーナーにおいて、当該ストレーナーのメッシュサイズが小さすぎるため、オイルストレーナーにオイルの沈殿物が付着することがある。長期間、車両を使用することにより沈殿物が増加すると、オイルストレーナーがつまり、ターボチャージャーへ十分なオイルを供給できなくなり、最悪の場合、エンジンの出力低下やエンジンが停止するおそれがある。			

5. 届出者：ボルボ・カー・ジャパン株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸入期間
7月27日	外 3664	車名：ボルボ 型式：ZAA-XE400AXCE 通称名：ボルボ C40	4	令和5年2月13日
不具合の部位等	左前輪のロアアームにおいて、車両組立工程の組付け作業が不適切なため、ボールジョイントが規定の位置に固定されていないものがある。そのため、ボールジョイントの接続部が外れるおそれがあり、最悪の場合、走行安定性を損なうおそれがある。			

【参考】

●令和5年7月のリコール届出件数

		内 訳	
		対象台数 100 台以上	対象台数 100 台未満
国産車	17(±0)	15(+2)	2(-2)
輸入車	13(±0)	9(-1)	4(+1)
計	30(±0)	24(+1)	6(-1)

※ ( ) 内は、対前年度同月比

●令和5年度のリコール総届出件数及び総対象台数

<速報値>

	届出件数			対 象 台 数		
	国産車	輸入車	合 計	国産車	輸入車	合 計
4	17(+1)	11(-10)	28(-9)	409,601(-114,826)	51,160(+44,437)	460,761(-70,389)
5	10(-2)	7(-6)	17(-8)	284,817(+36,624)	17,802(-5,317)	302,619(+31,307)
6	19(+2)	18(-12)	37(-10)	1,091,490(+811,189)	41,376(-144,868)	1,132,866(+666,321)
7	17(±0)	13(±0)	30(±0)	1,163,322(+717,426)	198,920(+174,495)	1,362,242(+891,921)
小計	63(+1)	49(-28)	112(-27)	2,949,230(+1,450,413)	309,258(+68,747)	3,258,488(+1,519,160)

※ ( ) 内は、対前年度同月比

(問い合わせ先)

国土交通省自動車局審査・リコール課 リコール監理室 千葉・筑紫 電話 03-5253-8111 (代表) (内線 42361)
---