

連絡先:自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL :03-5253-8111 内線42361

アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

### リコール届出一覧表

リコール届出日:令和5年9月19日

リコール届出番号	外-3677	リコール開始日	令和5年9月19日
届出者の氏名又は名称	ドゥカティジャパン株式会社 代表取締役 マッツ・リンドストレーム	生産国:イタリア 製作者名:DUCATI MOTOR HOLDING S.p.A. 問い合わせ先:ドゥカティジャパンお客様相談窓口 電話:0120-030-292	
不具合の部位(部品名)	灯火装置(昼間走行灯)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	灯火装置において、前照灯の自動点灯(オートライト)機能のコントロールプログラムに不具合があるため、自動点灯機能を有効にした場合の夜間走行時に前照灯が消え、昼間走行灯に切り替わる場合がある。その結果、保安基準第32条(前照灯の基準)を満たすことが出来なくなり、最悪の場合、衝突の危険性がある。		
改善措置の内容	1. 全車両、不具合を解消するためのインストルメントパネルのソフトアップデートを行う。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 使用者:ダイレクトメールにて通知する。</li><li>・ 自動車特定整備事業者:日整連発行の機関紙に掲載する。</li><li>・ 改善実施済車には、フレームヘッド左側に外-3677のステッカーを貼付する。</li></ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ドゥカティ	2BL-1H00	パニガーレ V2	ZDM1H00AANB006698～ ZDM1H00AANB009530 令和3年11月25日～令和4年12月20日	146台	
	8BL-1H00	パニガーレ V2	ZDM1H00AAPB009677～ ZDM1H00AAPB012634 令和4年9月17日～令和5年7月18日	87台	
	(計2型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和3年11月25日～令和5年7月18日	(計233台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。