

連絡先：自動車局審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線42361
アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年9月28日

リコール届出番号	外-3679	リコール開始日	令和5年9月29日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：https://www.mercedes-benz.jp/ myservice/recall/	
不具合の部位(部品名)	原動機(オイルセパレータ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	エンジンのブローバイガス還元装置において、オイルセパレータの設計が不適切なため、ブローバイガスの中に含まれるオイル成分が吸気系に流入してエアマスメータに付着し堆積することがある。そのため、正確な吸入空気量が測定できなくなることでエンジン警告灯(MIL)が点灯して出力が低下し、最悪の場合、エンジンがフェイルセーフモード(低速一定回転)になり、排出ガスが基準値を超えるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、オイルセパレータを対策品に、エアマスメータを新品にそれぞれ交換する。		
不具合件数	3件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報、及び、市場からの報告による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	3DA-177012	「A200d」	WDD1770122V038406～WDD1770122V053051 令和元年7月29日～令和2年7月14日	1,635	右ハンドル
			W1K1770122V053069～W1K1770122V074836 令和2年1月6日～令和2年9月2日	1,379	
			WDD1770122J040432～WDD1770122J142345 平成31年3月15日～令和元年11月13日	2,173	
			W1K1770122J192392～W1K1770122J234476 令和2年2月18日～令和2年7月29日	52	
	-177084-		WDD1770122J079804～WDD1770122J080769 平成31年3月15日～平成31年3月21日	2	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	3DA-177112	「A200d セダン」	WDD1771122J093450～WDD1771122J104269 令和元年6月3日～令和元年10月21日	2	右ハンドル
			W1K1771122J192519～W1K1771122J235615 令和2年2月18日～令和2年10月17日	718	
	3DA-247012	「B200d」	WDD2470122J007283～WDD2470122J092533 令和元年8月20日～令和2年3月29日	1,793	
			W1K2470122J091800～W1K2470122J134984 令和2年1月6日～令和2年10月23日	1,166	
	3DA-118312M	「CLA200d」	WDD1183122N001343～WDD1183122N079977 令和元年6月10日～令和2年4月6日	1,946	
			W1K1183122N079993～W1K1183122N136211 令和2年1月6日～令和2年8月4日	1,325	
	3DA-118612M	「CLA200d シューティングブレーク」	WDD1186122N019764～WDD1186122N079901 令和元年8月1日～令和2年3月19日	823	
			W1K1186122N079986～W1K1186122N135844 令和2年1月6日～令和2年8月6日	851	
	3DA-247713M	「GLA200d 4MATIC」	W1N2477132J079586～W1N2477132J135008 令和元年11月28日～令和3年1月5日	715	
	3DA-247612M	「GLB200d」	WDC2476122W003405～WDC2476122W003694 令和元年12月9日～令和2年2月14日	13	
W1N2476122W006699～W1N2476122W071129 令和2年2月14日～令和2年12月14日			2,097		
	(計8型式)	(計7車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成31年3月15日～令和3年1月5日	(計16,690台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。