

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年9月28日

リコール届出番号	外-3681	リコール開始日	令和5年9月28日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：https://www.mercedes-benz.jp/myservice/recall/	
不具合の部位(部品名)	電気装置(配線)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	エンジンルーム内の48Vアース配線において、製造時の組付けが不適切なため、ボディーアースのターミナルポイントにナットが規定トルクで締め付けられていないものがある。そのため、走行時の振動等で当該ナットが緩み電気抵抗が増加して、発熱することで周囲の部品が溶損し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンルーム内の48Vアース配線のナットの緩みを点検する。緩みがある場合はアース配線やナットの接触面を点検し規定トルクで締め付けなおす。なお、接触面に損傷がある場合や、周囲に溶損がある場合は、関連する部品を新品に交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報、及び、市場からの報告による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	5AA-205077	「C200」	W1K2050772F969249～W1K2050772F969250 令和2年2月6日～令和2年2月6日	2	右ハンドル
	5AA-205078	「C200 4MATIC」	W1K2050782F969251～W1K2050782F969252 令和2年2月6日～令和2年2月6日	2	
	5AA-205277	「C200 ステーションワゴン」	WDD2052772F926665～WDD2052772F982507 令和元年7月23日～令和2年4月20日	538	
			W1K2052772F982796～W1K2052772F999801 令和元年12月24日～令和3年3月16日	141	
			W1K2052772G000337～W1K2052772G080046 令和2年2月28日～令和3年5月24日	180	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	5AA-205277C	「C200 ステーションワゴン」	WDD2052772F926678～WDD2052772F982069 令和元年8月5日～令和2年7月16日	58	右ハンドル
			W1K2052772F983755～W1K2052772F985641 令和2年1月7日～令和2年1月7日	5	
			W1K2052772G000377～W1K2052772G080592 令和2年3月19日～令和3年3月22日	44	
	5AA-205278	「C200 4MATIC ステーションワゴン」	WDD2052782F926663～WDD2052782F976249 令和元年7月29日～令和2年2月28日	139	
			W1K2052782F983046～W1K2052782F999247 令和2年1月7日～令和2年3月2日	19	
	5AA-205278C		W1K2052782G000297～W1K2052782G080105 令和2年3月2日～令和3年8月17日	76	
			WDD2052782F926661～WDD2052782F971412 令和元年7月29日～令和2年4月27日	28	
			W1K2052782G011967～W1K2052782G040906 令和2年4月20日～令和2年10月30日	5	
	(計6型式)	(計4車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和元年7月23日～令和3年8月17日	(計1,237台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。