

連絡先：自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和 05 年 09 月 29 日

リコール届出番号	外-3696	リコール開始日	準備が整い次第
届出者の氏名又は名称	Stellantis ジャパン株式会社 代表取締役社長 打越 晋	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：FCA US LLC 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-712-812 ホームページ：https://www.stellantis.jp	
不具合の部位(部品名)	尾灯(リアコンビネーションランプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リアコンビネーションランプにおいて、製造工程で尾灯の LED が損傷したものがあり、車両使用過程で損傷個所が断線し、尾灯が点灯しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リアコンビネーションランプの尾灯の照度を点検し、照度が低下している場合はリアコンビネーションランプを良品に交換する。		
不具合件数	なし	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジープ	7BA-WL36L	「グランド チェロキーL」	1C4RJKKG0M8164320~1C4RJKKGXM8204354 令和 03 年 11 月 30 日~令和 04 年 04 月 19 日	297 台	
ジープ	7BA-WL36LA	「グランド チェロキーL」	1C4RJKNG0M8176348~1C4RJKNGXM8176423 令和 03 年 10 月 22 日~令和 04 年 03 月 27 日	41 台	
	(2 型式)	(1 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和 03 年 10 月 22 日~令和 04 年 04 月 19 日	(計 338 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。