

物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL : 03 - 5253 - 8111 内線 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年10月12日

リコール届出番号	外-3692	リコール開始日	令和5年10月12日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役 マティアスシェーパース	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598119 (アドレス) http://www.audi.co.jp/	
不具合の部位 (部品名)	電気装置 (ヒューズホルダー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車室内のヒューズホルダーにおいて、製造工程の管理が不適切だったため、ヒューズホルダーの電源供給用のコネクタが正しく取り付けられていないものがある。そのため、コネクタが緩み、ヒューズホルダーへ電源が供給されなくなることにより、エンジンの制御、インストルメントディスプレイの表示、ライト類の作動等、種々の車両機能に影響を与えるおそれがあり、最悪の場合、走行中にエンジンが停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ヒューズホルダーのコネクタの取り付け状態を点検し、必要に応じてコネクタを正しく取り付ける。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のウェブサイトに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	3AA-GYDLA	アウディ A3 30T	WAUZZZGYOMA083617～WAUZZZGYXPA139650 令和3年3月11日～令和5年7月26日	8,131	
	3BA-GADNFF	アウディ SQ2	WAUZZZGAONA030971～WAUZZZGAXPA024355 令和4年1月5日～令和5年4月22日	109	
	3BA-GADPC	アウディ Q2 35T Cod	WAUZZZGAOMA025932～WAUZZZGAXPA032083 令和3年4月8日～令和5年5月11日	1,722	
	3BA-GYDNFF	アウディ S3	WAUZZZGYOMA076456～WAUZZZGYXPA139826 令和3年2月8日～令和5年7月26日	661	
	3BA-GYDNNF	アウディ A3 40Tq	WAUZZZGYONA021037～WAUZZZGYXPA139230 令和3年7月14日～令和5年7月26日	867	
	3BA-GYDNWF	アウディ RS3	WAUZZZGYONA903749～WAUZZZGYXPA907956 令和4年3月28日～令和5年7月26日	562	
	3DA-GADFG	アウディ Q2 35TDI	WAUZZZGAONA033305～WAUZZZGAXPA028034 令和4年4月12日～令和5年4月25日	878	
	(計7型式)	(計7車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和3年2月8日～令和5年7月26日	(計12,930台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。