

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線 42361
アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和 05 年 10 月 18 日

リコール届出番号	外-3704	リコール開始日	令和 05 年 10 月 18 日
届出者の氏名又は名称	Stellantis ジャパン株式会社 代表取締役社長 打越 晋	製作国 : イタリア共和国 製作者名 : FCA Italy S.p.A. 問い合わせ先 : 専用フリーダイヤル:なし ホームページ : https://www.stellantis.jp	
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(トランスミッション)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	トランスミッション(デュアロジック)において、製造工程が不適切だったため、オイルリザーバータンクのホース差込口が製造工程で損傷したものがある。このため、オイルが洩れて警告灯が点灯すると共にギアがニュートラルに固定され、走行できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、オイルリザーバータンクのホース差込口を点検し、オイル洩れや差込口の損傷がある場合は、リザーバータンクとホースを良品に交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクト メール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
フィアット	3BA-31212	「500、500C」	ZFABF1BG0NJG17806～ZFABF1CGXNJG97243 令和 04 年 05 月 16 日～令和 05 年 04 月 21 日	246 台	
	(1 型式)	(2 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和 04 年 05 月 16 日～令和 05 年 04 月 21 日	(計 246 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。