

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年10月18日

リコール届出番号	5391	リコール開始日	令和5年10月19日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 小木曾 聡 問い合わせ先：お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（機械式自動変速機制御コンピュータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	<p>小型ハイブリッドトラックの機械式自動変速機制御コンピュータにおいて、自動クラッチ作動用モータの制御プログラムおよびモータ交換時期の設定が不適切なため、モータが寿命に近い状態の場合、</p> <p>① モータチェックに時間が掛かり異常と誤検知して、クラッチ作動を停止し、警告灯が点灯するとともに走行不能となるおそれがある。</p> <p>② ギヤを入れて駐車した場合、始動時にクラッチが切れず、エンジン始動不能となるおそれがある。</p>		
改善措置の内容	全車両、制御プログラムを対策プログラムに書き換える。 また、当該制御プログラム書き換え後に、モータを交換警報が表示したものから新品に交換する（1回限り）。		
不具合件数	①5件 ②18件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・各社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	SJG-XKC605M	「日野デュートロ」	XKC605-0001006～XKC605-0002193 平成23年7月3日～令和5年1月17日	654	①654 ②58
	2SG-XKC605M				
	SJG-XKC605M				
	TQG-XKC605M				
	TSG-XKC605M				
	SJG-XKC645M		XKC645-0001001～XKC645-0001151 平成23年8月7日～平成31年3月18日	139	①139 ②32
	TQG-XKC645M				
	TSG-XKC645M				
	SJG-XKC655M		XKC655-0001002～XKC655-0001171 平成23年7月31日～平成31年4月24日	151	①151 ②36
	TQG-XKC655M				
TSG-XKC655M					

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
日野	SJG-XKU600M SJG-XKU600X TQG-XKU600M TQG-XKU600X TSG-XKU600M TSG-XKU600X	「日野デュトロ」	XKU600-0001002～XKU600-0001997 平成23年7月6日～平成31年1月31日	918	①918 ②88
	2SG-XKU605M 2SG-XKU605X SJG-XKU605M TQG-XKU605M TSG-XKU605M		XKU605-0001002～XKU605-0001683 平成23年7月11日～令和5年1月12日	495	①495 ②25
	SJG-XKU640M TQG-XKU640M TSG-XKU640M		XKU640-0001001～XKU640-0001073 平成23年7月9日～平成30年9月17日	67	①67 ②6
	2SG-XKU645M SJG-XKU645M TQG-XKU645M TSG-XKU645M		XKU645-0001002～XKU645-0001068 平成23年8月8日～令和3年4月26日	63	①63 ②3
	SJG-XKU650M TQG-XKU650M TSG-XKU650M		XKU650-0001002～XKU650-0001725 平成23年7月10日～平成31年2月7日	275	①275 ②47
	2SG-XKU655M SJG-XKU655M TQG-XKU655M TSG-XKU655M		XKU655-0001001～XKU655-0001465 平成23年7月11日～令和5年1月17日	389	①389 ②21
	SJG-XKU700M TQG-XKU700M TSG-XKU700M		XKU700-0001001～XKU700-0001278 平成23年7月11日～平成29年10月30日	227	①227 ②8
	2SG-XKU702M TSG-XKU702M		XKU702-0001001～XKU702-0001077 平成29年11月1日～令和4年12月27日	67	①67 ②24
	2SG-XKU710M SJG-XKU710M SQG-XKU710M TQG-XKU710M TSG-XKU710M		XKU710-0001004～XKU710-0003193 平成23年7月2日～令和4年11月29日	1,866	①1,866 ②105
	2SG-XKU712M TSG-XKU712M		XKU712-0001001～XKU712-0001927 平成29年11月2日～令和5年1月16日	888	①888 ②213

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考	
日野	2SG-XKU720M SJG-XKU720M TQG-XKU720M TSG-XKU720M	「日野デュトロ」	XKU720-0001001～XKU720-0001571 平成23年7月5日～令和4年3月3日	497	①497 ②15	
	2SG-XKU722M TSG-XKU722M		XKU722-0001001～XKU722-0001113 平成29年11月6日～令和5年1月11日	91	①91 ②26	
トヨタ	SJG-XKC605 2SG-XKC605 SJG-XKC605 TQG-XKC605 TSG-XKC605	「トヨタダッ付200」 「トヨタダッ付300」 「トヨタダッ付400」 「トヨタトヨエースG25」 「トヨタトヨエースG35」	XKC605-0001029～XKC605-0002189 平成23年7月30日～令和4年12月15日	455	①455 ②31	
	TSG-XKC645		「トヨタトヨエースG45」	XKC645-0001141 平成30年11月7日	1	①1 ②1
	SJG-XKC655 TQG-XKC655 TSG-XKC655			XKC655-0001006～XKC655-0001169 平成23年9月14日～平成31年4月19日	13	①13 ②0
	SJG-XKU600 SJG-XKU600A TQG-XKU600 TQG-XKU600A TSG-XKU600 TSG-XKU600A			XKU600-0001012～XKU600-0002000 平成23年7月13日～平成31年3月27日	45	①45 ②5
	2SG-XKU605 SJG-XKU605 TQG-XKU605 TSG-XKU605			XKU605-0001020～XKU605-0001667 平成23年8月6日～令和4年11月18日	150	①150 ②12
	SJG-XKU640 TSG-XKU640	XKU640-0001014～XKU640-0001062 平成23年10月25日～平成28年6月15日		4	①4 ②0	
	2SG-XKU645 SJG-XKU645	XKU645-0001005～XKU645-0001067 平成23年8月24日～令和元年12月5日		2	①2 ②0	
	SJG-XKU650 TQG-XKU650 TSG-XKU650	XKU650-0001006～XKU650-0001726 平成23年7月19日～平成31年2月11日		428	①428 ②98	
	2SG-XKU655 SJG-XKU655 TQG-XKU655 TSG-XKU655	XKU655-0001002～XKU655-0001454 平成23年8月1日～令和4年11月9日		64	①64 ②10	
	SJG-XKU700 TQG-XKU700 TSG-XKU700	XKU700-0001008～XKU700-0001282 平成23年9月14日～平成30年4月10日		51	①51 ②9	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考	
トヨタ	2SG-XKU702	「トヨタ ダ` 200」	XKU702-0001022～XKU702-0001057	10	①10	
	TSG-XKU702	「トヨタ ダ` 300」	平成 30 年 8 月 28 日～令和 2 年 7 月 30 日		②1	
	2SG-XKU710	「トヨタ ダ` 400」	XKU710-0001013～XKU710-0003194	174	①174	
	SJG-XKU710	「トヨタ トヨエ` G25」	平成 23 年 7 月 9 日～令和 4 年 12 月 22 日		②21	
	TQG-XKU710	「トヨタ トヨエ` G35」				
	TSG-XKU710	「トヨタ トヨエ` G45」				
	2SG-XKU712		XKU712-0001118～XKU712-0001921		38	①38
	TSG-XKU712		平成 30 年 6 月 22 日～令和 4 年 12 月 7 日			②11
	SJG-XKU720		XKU720-0001010～XKU720-0001568		35	①35
	TQG-XKU720		平成 23 年 7 月 17 日～平成 29 年 12 月 28 日			②16
TSG-XKU720						
2SG-XKU722		XKU722-0001016～XKU722-0001101	22		①22	
TSG-XKU722		平成 30 年 6 月 15 日～令和 4 年 4 月 11 日		②7		
	(計 100 型式)	(計 7 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 23 年 7 月 2 日～令和 5 年 1 月 17 日	(計 8,279 台)	①8,279 ②929	

備考；本件②は、平成 31 年 1 月 16 日付け届出番号「4415」にて届出をおこなったものであるが、対象範囲外の車両においても不具合が発生するおそれがあることが判明したため、対象範囲を見直して届出をおこなうものである。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。