

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課リコール監理室
TEL03-5253-8111(内線 42361)
アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和5年11月2日

リコール届出番号	外-3714	リコール開始日	令和5年11月2日
届出者の氏名又は名称	ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社 代表取締役 若松 格 製作国: 米国 製作者名: ゼネラルモーターズ社 問い合わせ先: GMフリーダイヤル TEL 0120-711-276		
不具合の部位 (部品名)	その他装置 (エンジンコントロールモジュール)		
基準不適合状態にある と認める構造、装置又 は性能の状況及びその 原因	エンジンコントロールモジュールにおいて、ソフトウェアに不具合があるため触媒コンバーターの故障を正しく判断出来ないことがある。そのため触媒コンバーターに不具合が発生しても、警告灯が点灯せず、保安基準の要件に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、エンジンコントロールモジュールをアップデートする。		
不 具 合 件 数	国内 0 件	事故の有無	なし
発 見 の 動 機	本国での発見、調査による。		
自動車使用者及び自動 車特定整備事業者に周 知させるための措置	使用者: ダイレクトメール等で通知する。 自動車特定整備事業者: 日整連発行の機関誌に掲載する。 弊社 HP に掲載する。		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール 対象車の 台数	備 考
キャデラック	「7BA-A2LL」	「CT5」	1G6D85RK0M0119834 ~ 1G6D85RKXM0146782 令和2年9月17日~令和4年5月23日	182	
	(計 1 型式)	(計 1 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和2年9月17日~令和4年5月23日	(計 182 台)	

【注意事項】
リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。