

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年11月9日

リコール届出番号	5406	リコール開始日	令和5年11月10日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 代表取締役社長 カール・デッペン		問い合わせ先:お客様相談センター TEL 0120-930-397
不具合の部位(部品名)	電気装置 (PDM 電源用配線)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転席左側に PDM (Power Distribution Module : ヒューズ&リレーボックス) を搭載した大型トラックにおいて、PDM の電源用プラス側配線が誤配索されているものがある。そのため、当該配線が PDM ブラケットとの干渉により損傷して短絡すると、最悪の場合、車両火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、PDM の電源用プラス側配線の配索を点検し、誤配索されていた場合は正規状態に配索し直す。また、当該電線に損傷が認められた場合は補修する。		
不具合件数	9件	事故の有無	火災1件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	2KG-FV70GX	「ふそう スパーケット」	FV70GX-520001～FV70GX-540047 令和2年2月13日～令和4年5月12日	168	
	2KG-FV70HJR		FV70HJ-520002～FV70HJ-540065 令和2年1月22日～令和4年5月12日	338	
	2KG-FV70HYP		FV70HY-530046～FV70HY-540080 令和3年7月30日～令和4年5月10日	40	
	2KG-FV70HZP		FV70HZ-530032～FV70HZ-540044 令和3年7月30日～令和4年5月13日	13	
	2KG-FV74HJR		FV74HJ-520006～FV74HJ-540011 令和2年6月1日～令和4年4月25日	25	
	2PG-FP74GG		FP74GG-540001 令和3年12月17日	1	
	2PG-FP74GGR		FP74GG-520001～FP74GG-540002 令和2年6月5日～令和4年3月16日	13	
	2PG-FP74HD		FP74HD-530070～FP74HD-540002 令和3年5月28日～令和3年10月27日	2	
	2PG-FP74HDR		FP74HD-530002～FP74HD-540183 令和3年4月16日～令和4年5月31日	599	
	2PG-FP74HER		FP74HE-530001～FP74HE-540064 令和3年4月21日～令和4年5月31日	230	
	2PG-FP74HGR		FP74HG-530001～FP74HG-540014 令和3年5月13日～令和4年4月20日	45	
	2PG-FS70HZ		FS70HZ-520001～FS70HZ-540081 令和2年1月28日～令和4年5月10日	184	
	2PG-FS74GY		FS74GY-520001～FS74GY-540005 令和2年5月18日～令和4年4月11日	11	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	2PG-FS74GZ	「ふそう スーパーグレート」	FS74GZ-520001～FS74GZ-540020 令和2年2月4日～令和4年4月25日	127	
	2PG-FS74HY		FS74HY-520001～FS74HY-540013 令和2年2月6日～令和4年4月25日	97	
	2PG-FS74HZ		FS74HZ-520002～FS74HZ-540838 令和元年12月25日～令和4年9月5日	4,661	
	2PG-FS75GY		FS75GY-520001～FS75GY-540002 令和2年3月6日～令和4年4月11日	5	
	2PG-FS75GZ		FS75GZ-520001～FS75GZ-540012 令和2年3月26日～令和4年4月18日	37	
	2PG-FS75HY		FS75HY-520001～FS75HY-540001 令和2年12月21日～令和3年11月29日	4	
	2PG-FS75HZ		FS75HZ-520001～FS75HZ-540091 令和2年1月23日～令和4年5月12日	820	
	2PG-FU70GY		FU70GY-520001～FU70GY-540013 令和2年3月25日～令和4年5月12日	82	
	2PG-FU70HY		FU70HY-520001～FU70HY-540022 令和2年3月24日～令和4年4月13日	112	
	2PG-FU74GY		FU74GY-520001～FU74GY-540009 令和2年2月19日～令和4年4月25日	72	
	2PG-FU74GZ		FU74GZ-520001～FU74GZ-540025 令和2年2月7日～令和4年5月12日	185	
	2PG-FU74HY		FU74HY-520001～FU74HY-540019 令和2年1月30日～令和4年4月18日	104	
	2PG-FU74HZ		FU74HZ-520001～FU74HZ-540216 令和2年1月6日～令和4年9月5日	1,682	
	2PG-FU75GZ		FU75GZ-520001 令和2年11月2日	1	
	2PG-FU75HZ		FU75HZ-520002～FU75HZ-540070 令和2年2月4日～令和4年4月25日	492	
	2PG-FV70GX		FV70GX-520018～FV70GX-540051 令和2年4月8日～令和4年4月25日	136	
	2PG-FV70GY		FV70GY-520001～FV70GY-540006 令和2年3月17日～令和4年4月25日	58	
	2PG-FV70GZ		FV70GZ-520001～FV70GZ-540001 令和2年7月13日～令和4年3月23日	17	
	2PG-FV70HX		FV70HX-520001～FV70HX-540317 令和2年1月9日～令和4年5月31日	1,021	
	2PG-FV70HY		FV70HY-520001～FV70HY-540079 令和2年2月19日～令和4年5月11日	294	
	2PG-FV70HZ		FV70HZ-520001～FV70HZ-540073 令和2年2月3日～令和4年5月9日	237	
	2PG-FV74GZ		FV74GZ-520001～FV74GZ-540012 令和2年3月6日～令和4年4月27日	45	
	2PG-FV74HJR		FV74HJ-520001～FV74HJ-540010 令和2年3月9日～令和4年4月14日	38	
	2PG-FV74HZ		FV74HZ-520001～FV74HZ-540044 令和2年1月31日～令和4年5月12日	364	
	2PG-FY70GY		FY70GY-520001～FY70GY-540001 令和2年7月14日～令和4年4月27日	6	
	2PG-FY70HY		FY70HY-520001～FY70HY-540011 令和2年2月21日～令和4年5月13日	95	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	2PG-FY74GY	「ふそう スーパーゲート」	FY74GY-520001～FY74GY-540003 令和2年3月5日～令和4年3月17日	32	
	2PG-FY74HY		FY74HY-520001～FY74HY-540016 令和2年1月21日～令和4年5月10日	156	
	2RG-FP74HD		FP74HD-520001～FP74HD-520002 令和元年12月25日～令和元年12月26日	2	
	2RG-FP74HDR		FP74HD-520003～FP74HD-520713 令和2年2月8日～令和3年4月16日	711	
	2RG-FP74HER		FP74HE-520001～FP74HE-520345 令和2年3月3日～令和3年4月27日	344	
	2RG-FP74HGR		FP74HG-520001～FP74HG-520056 令和2年3月4日～令和3年4月7日	56	
	(計 45 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年12月25日～令和4年9月5日	(計 13,762 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。