

連絡先：物流・自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年11月15日

リコール届出番号	外-3717	リコール開始日	令和5年11月15日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：https://www.mercedes-benz.jp/myservice/recall/	
不具合の部位(部品名)	原動機(エンジンコントロールユニットの制御プログラム)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	エンジンコントロールユニットにおいて、AdBlue噴射装置の冷却に関する制御プログラムが不適切なため、高温環境下で高負荷運転等を行った直後に駐車をすると、AdBlue噴射装置の冷却が不十分になり、噴射ノズルに詰まりが発生することがある。そのため、AdBlueの噴射が停止することで警告メッセージが表示されると共に、排出ガスが基準値を超えるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	10件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報、及び、市場からの報告による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	3DA-177012	「A200d」	WDD1770122J040419～WDD1770122J142345 平成31年3月15日～令和2年3月19日	2,173	右ハンドル
			W1K1770122J192392～W1K1770122J234476 令和2年2月18日～令和2年7月29日	52	
			WDD1770122V038406～WDD1770122V053051 令和元年7月29日～令和2年7月14日	1,632	
			W1K1770122V053069～W1K1770122V078116 令和2年1月6日～令和2年10月19日	1,527	
	3DA-177012M		WDD1770122J040477 令和2年4月24日	1	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	-177084-	「A200d」	WDD1770122J079804～WDD1770122J080769 平成31年3月15日～平成31年3月21日	2	右ハンドル
	3DA-177112	「A200d セダン」	WDD1771122J093431～WDD1771122J111504 令和元年6月3日～令和2年3月5日	6	
			W1K1771122J192519～W1K1771122J247525 令和2年2月18日～令和2年10月17日	770	
	3DA-177112M		WDD1771122J111505 令和2年10月17日	1	
	3DA-247012	「B200d」	WDD2470122J007255～WDD2470122J092533 令和元年8月20日～令和2年3月29日	1,796	
			W1K2470122J091800～W1K2470122J154723 令和2年1月6日～令和2年10月23日	1,218	
	3DA-247012M		WDD2470122J007286 令和2年2月4日	1	
	3DA-118312M	「CLA200d」	WDD1183122N001235～WDD1183122N079977 令和元年6月10日～令和2年3月19日	1,945	
			W1K1183122N079993～W1K1183122N142417 令和2年1月6日～令和2年8月25日	1,382	
	3DA-118612M	「CLA200d シューティングブレーク」	WDD1186122N019764～WDD1186122N079901 令和元年8月1日～令和3年7月26日	827	
W1K1186122N079986～W1K1186122N145714 令和2年1月6日～令和2年8月25日			863		
	(計9型式)	(計5車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成31年3月15日～令和3年7月26日	(計14,196台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。